

# 重庆单柱立式车床 单柱立式车床价格 河北华岳机械

产品名称	重庆单柱立式车床 单柱立式车床价格 河北华岳机械
公司名称	河北华岳机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任县邢湾镇穆口
联系电话	13784890302 13784890302

## 产品详情

数控立车故障分析及解决措施：

故障分析

(1)油泵与油池相对位置高度差过大，油池在床身导轨下外侧，油泵则安装在立柱内滑座板上，高度差超过1 m，重庆单柱立式车床，停用时进油管内液压油易全部泄回油池。

(2)吸油管受立柱内滑座板、隔筋板等限制，从泵端至油池转过三个90°角，从而增加了压力损失及加长了油管长度。

(3)进油管太细(( 10mm)增加了吸油阻力。

大型立车加工工艺的选择是为了提高加工效率和质量的，单柱立式车床价格，因此只有选择一个加工工艺准确过关的，单柱立式车床批发，才能够得到质量过关的产品，得到更多消费者和用户的认同。大型立车加工工艺是相称重要的，它的定位精度高、操作简单便利，不会呈现工件外面呈现创痕的环境，影响到咱们产物的品质。

在大型立车加工工艺的抉择上人人还必要斟酌本身加工工件请求，单柱立式车床型号，抉择一个刚性、

切削力得当的产物，让咱们的加工过程当中防止呈现震荡或是误差等变乱，而形成巨大的变乱，影响到工件的品质。

外部硬件操作引起的故障是数控修理中的常见故障。一般都是由于检测开关、液压系统、气动系统、电气执行元件、机械装置出现问题引起的。这类故障有些可以通过报警信息查找故障原因。对一般的数控系统来讲都有故障诊断功能或信息报警。维修人员可利用这些信息手段缩小诊断范围。而有些故障虽有报警信息显示，但并不能反映故障的真实原因。这时需根据报警信息和故障现象来分析解决。

重庆单柱立式车床-单柱立式车床价格-河北华岳机械(推荐商家)由河北华岳机械制造有限公司提供。河北华岳机械制造有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北华岳机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事数控滚齿机，卧式滚齿机，液压滚齿机的厂家，欢迎来电咨询。