

离型膜剥离强度试验机厂 宝大仪器 河源剥离强度试验机

产品名称	离型膜剥离强度试验机厂 宝大仪器 河源剥离强度试验机
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市宝大仪器有限公司

180°剥离剥离强度试验机测试标准

180°剥离剥离强度试验机主要是指在规定的试验条件下，试验将柔性材料与刚性材料粘合的样品剥离出所需剥离力的试验。被粘材料可以通过自粘或粘合剂的作用制成粘合样品，然后以一定的速度将样品从接口处剥离。此时，被粘材料沿着被粘面长度的方向逐渐剥离，挠性被粘物施加的剥离力基本平行于粘合面。GB/T2790-1995《胶粘剂180度剥离强度试验方法》对刚性材料进行了详细说明。

剥离强度试验机的使用要看说明书

相比而言，电子器件剥离强度试验机的拉申剥离实际效果更好，近些年在好几个领域中获得营销推广。一些不了解这款机器设备的人会关心实际操作状况。据宝大仪器工作人员详细介绍，电子器件剥离强度试验机的实际操作非常简单。次实际操作机器设备时，可参照实际操作使用说明书。一些订制厂也出示了学习培训和指导服务项目。应用期内，要遵循

技术规范，避免违规行为引起机器设备常见故障。在机器设备运作期内，还应关心运作主要参数和情况，有出现异常后，应立即查验维修。宝大仪器是一家专门从事剥离强度试验机生产加工和销售一体的精工企业，需要剥离强度试验机的朋友可以咨询我们。

剥离强度试验机测试胶带、不干胶剥离强度测试的分类

胶带、不干胶剥离强度用剥离强度试验机测试可分为180度剥离、90度剥离。常见的有180度剥离，下面是胶带不干胶剥离力的测试方法概述，不干胶胶带180°剥离强度胶带，剥离强度试验机的不干胶剥离强度测试可分为180度剥离，90度剥离。常见的是180度剥离，胶带剥离强度的测定方法基本上为180度。这种是胶带、不干胶剥离强度测试常见的方式。