

1000524760轻卡尿素喷嘴多少钱 济南信发汽配原装现货

产品名称	1000524760轻卡尿素喷嘴多少钱 济南信发汽配原装现货
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

继续深挖故障，究其缘由，那又是什么原因出现的尿素结晶呢？

与司机进行沟通后发现，此车在之前的维修中，有出现过尿素喷嘴短路烧毁的情况，1000524760轻卡尿素喷嘴多少钱，司机师傅当时只是选择了更换喷嘴芯的方法进行了维修处理。

故障虽得以修复，但是也为后期的维修埋下了隐患。

小轨在处理时对此前看到的，尿素结晶物进行热水浇烫与改锥撬动的方式进行剥离。并且更换上博世原厂喷嘴总成再进行测试，查看是否有出现雾化不良或滴尿素等情况；小轨也了解到博世公司并未对外开放过尿素喷嘴芯的备件，那如果在维修时出现有“喷嘴芯”的情况一定要加以注意，很有可能就是质量不达标备件；

导致喷嘴堵塞普遍的原du因大多是尿素液不合zhi格，尿素液中含有杂dao质会导致喷嘴堵塞。zhuān

发动机和尿素罐中shu间有集成芯片控制，根据发动机的动力输出来判断需要喷射多少尿素液，现在堵塞喷不出尿素液，会导致发动机的动力下降。而且会损坏SCR尾气处理系统，维修的费用就高了。

所以，崇左1000524760轻卡尿素喷嘴，建议您选择一些品牌的尿素液，避免上述情况。

不用尿素是不行的！

车用尿素是消耗品，卡友受价格或方便性考虑，一些用户会选择不加车用尿素。缺少车用尿素虽然对发动机无任何损害，但发动机的ECU控制系统会监测尿素的存量和尾气排放的超标，如排放超标或尿素缺少，后处理的故障灯会报警提醒司机进行检查处理。

到一定时间后故障未解决，车载电脑控制系统ECU会对发动机限速、限制发动机的扭矩。表现为车爬坡无力，提速慢，1000524760轻卡尿素喷嘴供货商，甚至会被限制在一定时速无法提速。

同时，车辆长期缺少尿素，1000524760轻卡尿素喷嘴价格，会造成尿素泵的损害，更换一个尿素泵，至少需要2000元。

因此，为了确保车辆的正常使用，必须使用尿素溶液，不用尿素是不行的！

1000524760轻卡尿素喷嘴多少钱-济南信发汽配原装现货由济南信发汽车配件有限公司提供。“传感器 氮氧传感器 尿素泵 尿素喷嘴 喷油器 喷油泵 液位”选择济南信发汽车配件有限公司，公司位于：山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102，多年来，济南信发汽配坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南信发汽配期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。