

# 常山房屋抗震鉴定（C级危房鉴定）

产品名称	常山房屋抗震鉴定（C级危房鉴定）
公司名称	浙江中赫工程检测有限公司
价格	1.60/平方
规格参数	业务1:房屋检测 业务2:厂房检测
公司地址	浙江省杭州市上城区同协路28号7幢703室（注册地址）
联系电话	13588140321

## 产品详情

常山房屋抗震鉴定（C级危房鉴定）===

咨询：盛经理，专注承接常山房屋安全检测鉴定，常山房屋质量检测鉴定，常山建筑结构安全鉴定，常山钢结构检测鉴定，常山厂房检测鉴定业务，公司资质齐全，价格优惠，欢迎来电咨询。

--- 我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

浙江建筑工程检测有限公司始本着“客户至上、服务周到、诚信为本、公平公正、真实可靠、实事求是”的经营理念，迅速成长为浙江地区经验丰富的工程鉴定检测咨询服务单位之一。自成立以来，在工程检测房屋鉴定咨询工作过程中积累了丰富的技术经验，造就了一大批技术队伍，建立了比较完善的规章制度；在“成效、优质”的经营战略方针的指导下，坚持“客户至上，价格合理”的服务宗旨，深化企业内部改革，强化技能，积极参与竞争；在不断的努力中，创造了一大批建筑检测房屋鉴定的优质项目，共完成施工周边房屋鉴定、结构检测、一般性房屋安全鉴定、危房鉴定、公共娱乐场所开业或年审鉴定、租赁房屋安全鉴定、工业厂房可靠性鉴定、民用建筑可靠性鉴定、房屋灾后鉴定等各类项目数百宗，在房屋鉴定行业中树立了良好的口碑。

常山房屋抗震鉴定（C级危房鉴定）;玻璃幕墙的荷载计算与承载力验算(1)荷载计算：可按《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)计算风荷载及相关荷载组合值。(2)支撑结构(横梁、立柱、索)承载力验算：幕墙支承结构应按具体情况，执行国家现行标准《钢结构设计规范》(GB 50017—2003)、《铝合金结构设计规范》(GB 50429—2007)、《索结构技术规程》(JGJ 257-2012)的相关规定。涉及的校核验算内容包括强度和挠度两个方面。(3)玻璃面板的承载力验算：玻璃幕墙可按现行的行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—2003)进行相关计算。涉及的校核验算内容也包括强度和挠度两个方面。验算即可采用理论公式计算，也可采用有限元模型计算软件进行。

厂房的使用安全性检测是厂房检测的众多指标中zui重要的检测项目，证府需要干预的也应是公众安全的zui低要求，厂房附近的道路沉降和街道路面沉降通常可看到地面坑洼。变动结构以及厂房改变设计用途或增大使用荷载等情况，厂房主体结构各层部分梁实配纵筋量不满足计算要求，

常山房屋抗震鉴定（C级危房鉴定）；

调查房屋图纸资料及建造、改建和使用历史，必须要的的建筑平面图;调查与相邻工程之间的相邻小区道路、围墙是否有开裂、严重倾斜变形现象。调查并确认房屋基本结构体系，分析结构薄弱的环节。检测房屋沉降、倾斜情况，应重复测不少于2次，取中间值作为监测初始值。

常山房屋抗震鉴定（C级危房鉴定），

一般需要通过现场复核结构布置和荷载情况，材料性能检测，裂缝损伤检测，沉降变形测量，经结构验算和分析，对结构的性进行评估，并提出必要的加固处理建议。当出现下列情况时，需要对房屋性进行检测与评估：房屋因勘察、设计、施工、使用等原因，出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类项目除评估结构性、提出处理建议外，一般需要进行损伤原因分析，分析勘察、设计、施工、使用等哪个环节造成现有损伤，为责任认定提供依据。住宅整治及鉴定多属该类项目

对于只要是发生了自然灾害或者是其他人为因素造成的灾害之后，就需要请有相关资质的的房屋灾后鉴定机构对房屋进行鉴定和分级，从而来保障我们的人身安全自然我们也需要提高自己的警惕，那么房屋灾后鉴定结果主要分哪几个类别的呢？

### 1、完好类别

经过相关房屋灾后鉴定的房屋有一部分是属于完好类别的，完好类别的房子指的是房屋的整体结构、内部装饰、房屋设备都处于完好的状态，只需要对部分位置进行简单的修缮就可以了；

### 2、基本完好类别

基本完好类别也是属于房屋灾后鉴定的一个级别通常指的是房屋结构受到小范围小规模损害，但是房屋结构还是属于完好的，对于房屋的使用而言是没有造成威胁的；

### 3、一般损坏类别

一般损坏类别是指房屋结构有轻微的损坏而部分结构有损坏变形的一些情况，这类房屋是在房屋灾后鉴定是最为常见的一类了通常情况下是需要进行局部的大修或者是结构的重新修缮才可以进行正常使用；

### 4、严重损坏类别

严重损坏类别的房屋，一般来说房屋灾后鉴定机构会直接建议屋主先暂时的搬离房屋，等到进行完整体的修缮重建之后才能进行居住，这种房屋需要进行大修，对结构进行相关加固，对室内装饰进行全部更换；

### 5、危险房类别

危险房屋指的是房屋的结构已经无法支撑房屋整体，这类房屋不能够居住人的，因为结构的破损对于安全性的影响是非常大的也不能居住人员的安全问题。

房屋灾后鉴定主要有五大类别完好、基本完好、一般损坏、严重损坏以及危险房，因此对于经历过灾害的房屋建议大家暂时不要居住了请具有相关资质的房屋灾后鉴定机构先进行鉴定，得到相关的鉴定结果之后再决定房屋的处置以此保障我们的居住安全。

