

注塑模温机东莞 模温机故障原因

产品名称	注塑模温机东莞 模温机故障原因
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23690.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

注塑模温机在使用过程中，如果出现故障及警报如何处理？为了保障生产，碰到这种问题我们怎样快速解决。注塑模温机东莞分析模温机故障报警原因分析及解决方法，以备不时之需。

先要搞清楚故障和警报产生的原因，针对不同的原因采取不同的解决方法。常见的模温机故障及警报有逆相报警、接触器卡死报警、超温保护报警、压力异常报警报警、过载报警等。不管是哪种故障报警，都可以根据报警灯和报警信号信息知道的。

1、模温机逆相报警

当模温机出现逆相报警时，循环泵无法启动。模温机逆相报警有两种原因，一是三相电源线相序接错，二是逆向保护器出现故障。如果是模温机三相电源线相序接错的话，则直接调一下相序就好了。如果是逆相保护器出现故障的话，则需更换。

2、接触器卡死报警

模温机接触器卡死报警，超温指示灯也是会亮的，一般也有三种原因：一是加热交流接触器卡住，二是电脑板加热一直输出，出现问题，三是超温保护开关错误动作。接触器卡死报警的情况下，导热油持续升温会引发危险，所以必须及时处理。

3、缺媒体报警

为了保护模温机的加热管和循环泵，在模温机缺媒体时，系统会停止加热。当出现缺媒体时，则检查模温机是否缺媒体(缺水或缺油)，水温机如果显示缺媒体的话，可以把压力开关的压力值调小一点。

4、过载报警

当模温机出现过载报警时，检查模温机循环泵是否过载，如果泵过载的话，可以把过载的电流安数调大一点。

以上就是注塑模温机东莞所介绍的模温机故障报警分析，也欢迎来到欧能机械参观了解更多内容。