

# 定制钣金加工 合肥钣金加工 合肥通快值得信赖

产品名称	定制钣金加工 合肥钣金加工 合肥通快值得信赖
公司名称	合肥通快钣金科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园杨井路8号
联系电话	13856998044 13856998044

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥通快钣金科技有限公司

### 钣金加工中铝板加工注意事项

铝板的厚度。太厚的铝板欠好折弯，我们一想就理解，定制钣金加工，尽量运用薄一点的铝板。

折弯R角的巨细。折弯R角越大，那成功率就越高，所以尽量调大折弯R角越大。

铝板纹理方向。折弯方向要与铝板纹理方向笔直，不能平行。

需求拉丝的铝板零件，在工序答应的前提下i佳是折弯后再拉形，否则会添加折弯开裂的概率。

### 钣金加工的工艺特点

钣金是一种属于冷加工工艺的一种钢铁制品加工工艺，属于钢铁加工行业，根据国际上对钣金的定义，钣金是对金属薄板的一种比较完整的冷加工工艺，通过剪板，不锈钢钣金加工厂家，切板，拼接等工序终成型，比如我们在大街上常见的汽车钢板机身，就是通过钣金加工工艺制成的。

钣金属于薄钢铁，所以在质量上比较轻。钣金加工通过冷加工技术，所以有着比较大的强度，非常的坚硬。另外，精密钣金加工厂，钣金属于钢铁，可以通过电流，合肥钣金加工，有很好的导电性能。而且在价格上相对于其他的钢铁加工方法有很好的。

钣金加工的表面处理工艺主要有：

- 1、电镀锌：利用电解，在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。
- 2、镀铬：工艺原理与镀锌相同，铬涂层耐腐蚀性能极强，是镀锌的7—10倍，并且表面美观，但成本较高。
- 3、喷涂：粉末被极化，在电场力的作用下，均匀附着在极性相反的产品表面。属于物理变化。主要是通过电极将涂料（粉料）极化，再将要喷涂的物体带相反的电荷，在电场力的作用下粉料均匀的附着在物体表面。粉末静电喷涂不会造成大气的污染，粉末可以回收降低材料的消耗成本，涂膜性能优越耐酸，耐碱，耐盐的腐蚀性较好，附着力也较高。

定制钣金加工-合肥钣金加工-合肥通快值得信赖由合肥通快钣金科技有限公司提供。合肥通快钣金科技有限公司是一家从事“钣金加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通快”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥通快在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！