

连云港绕线机 苏州市欢世纪瑞公司 绕线机厂家

产品名称	连云港绕线机 苏州市欢世纪瑞公司 绕线机厂家
公司名称	苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇马舍农贸市场旁边
联系电话	13862105711 13862105711

产品详情

维修方法

绕线机的故障分类不外乎：电气、机械、传动、气动（如果有的话）这几种，其中电气部份又分为强、弱电，而绕线机的厂家一般在其数控系统的设计、使用和维修中，有考虑对易损、易故障部位给予报警，报警电路工作后，一方面在显示屏或操作面板上给出声、光等报警信息，另一方面发出保护性指令。使系统断电或停止工作，绕线机厂家，以保证安全和防止故障扩大化。

整机复位法

一般情况下的绕线机由于瞬时故障引起的整机错误，可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障，若系统工作存储区由于电压不稳，双工位绕线机，拔插线路板或整流开关电源欠压造成混乱，则必须对系统进行初始化清除，清除前应注意做好当前数据备份记录，若复位初始化后故障仍无法排除，则进行硬件置换诊断。

苏州市欢世纪瑞自动化设备有限公司坐落于国家高新技术产业开发区——苏州，是一家集研发、制造、销售、售后于一体的从事高端自动化机械制造的高科技公司：公司致力于为客户提供电机制造全方位的自动化解决方案。

卧式绕线机

卧式绕线机采用的变频器、PLC、触摸屏等关键电控设备均为日本三菱产品，多头排绕机，有自动记数、正反转功能，可手动、脚动控制，整体配置均选用名牌产品（减速机-江苏国茂；电机-安徽皖南；大直径轴承-哈轴；整机采用先进的CO2气保焊接和时效工艺，保证了机身不变型和机身表面漆的牢靠性）。

绕线机故障代码处理方法

绕线机常见的故障代码及处理方法有以下几种：

Err-0:资料存储器资料丢失，连云港绕线机，该故障代码提醒用户存储在绕线机控制器中的绕线资料出现丢失情况，发生该故障的原因一般是设备长时间的闲置，造成控制器中的内部电源供电不足引起的；处理方法可以将设备通电打开控制器电源让设备处于充电状态，重新设定设备内部的绕线参数。

Err-1:起绕点设定值大于排线杆极限值，该故障代码说明绕线机起绕点的位置设定值超过了设备排线杆行程的I大值，该故障属于参数设定错误，只需修改修改绕线工艺重新设定参数就可以排除。

Err-2:绕线时，排线杆前进排线位置超过极限位置，该故障代码说明绕线机的排线杆位移时位置超过了排线行程的I大值，该故障一般是由于步进电机与控制器通讯异常所导致的，处理方法可以通过手动将排线杆复位并重新设备绕线参数中的宽幅数据。

Err-3:绕线时，排线杆后退排线位置超过零点，该故障代码说明绕线机的排线杆后退时位置超过了排线杆的零点值，该故障一般是由于零点传感器异常和检测位置调整不合理所导致的，处理方法首先检察零点传感器是否工作正常，如正常就可以调整检测位置作修正。

Err-P:密码保护，该故障代码说明绕线机控制器设定密码保护，需要先输入正确的4位密码进行解锁，解锁后就可以对绕线机的参数进行修改。

连云港绕线机-苏州市欢世纪瑞公司-绕线机厂家由苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司提供。苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司为客户提供“伺服电机，直驱电机，风机电机，空调电机，烟机电机”等业务，公司拥有“欢世纪瑞自动化”等品牌，专注于工业制品等行业。，在苏州市吴中区胥口镇马舍农贸市场旁边的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韦燕兵。