

85202 1 昂瑞电子

产品名称	85202 1 昂瑞电子
公司名称	天津昂瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室
联系电话	13821609571 13821609571

产品详情

若是FPC连接器的引脚端针直接存在折断或者是弯曲的情况，为了防止安全隐患的问题，不要应用到使用当中，85202-1，应当马上要选择更换掉，否者会造成连接器的线路之间的传输不良，从而引发一些短路的现象，严重的话有可能会直接烧毁连接器。焊接FPC连接器的时候，其要注意焊盘操作回流焊当中的焊锡不宜添加太多，否者会连接器的端子焊不稳或是造成虚焊的现象。

排针排母连接器在使用的时候会遇到哪些损害其性能的因素呢？1、当排针排母连接器的使用时间过长，针芯之间的磨损寿命也会逐渐下降。2、在温度过高的工作环境下使用排针排母连接器会导致针芯加速腐蚀，从而形成表面氧化，造成接触压力损失的情况。3、在潮湿的环境中使用排针排母连接器也会加速腐蚀性，从而导致表面针芯受潮，使塑胶膜慢慢的受到腐蚀损害的影响。4、在恶劣环境下使用排针排母连接器，可能会导致排针排母连接器的边缘变形及表面的一些金属微粒材质与孔隙受到腐蚀损害的情况。

普通金属镀层，特别是锡或锡合金，其表现都自然覆盖有一层氧化薄膜。锡接触镀层的作用，是因为这层氧化物容易在配合时候被破坏，这样金属接触就容易被建立起来。排针排母设计的需求是能保证氧化膜在排针排母配合时破损，而在电连执着器的有效期内确保接触界面不再被氧化。再氧化腐蚀，在磨损腐蚀中，是锡接触镀层主要的性能退化机理。排针排母银接触镀层被当作是普通金属镀层，因为该镀层容易受到硫化物和氯化物的腐蚀。

由于气阀经物的形成通常也把镍镀层当作是普通金属。

85202-1-昂瑞电子(推荐商家)由天津昂瑞电子科技有限公司提供。天津昂瑞电子科技有限公司为客户提供“连接器”等业务，公司拥有“昂瑞电子”等品牌，专注于其它等行业。，在天津市南开区白堤路248号北方技术交易市场726室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事李尔LEAR连接器代理，德国LEAR连接器，LEAR代理的厂家，欢迎来电咨询。