

# 天津除异味设备 餐馆除异味设备 赛洁环保

产品名称	天津除异味设备 餐馆除异味设备 赛洁环保
公司名称	艾格绿（天津）环保科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区禄源道十号
联系电话	13920361862 13920361862

## 产品详情

### UV紫外线光束分化空气中的氧分子产生游离氧

除味阶段：UV紫外线光束分化空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不服衡所以需与氧分子联合，天津除异味设备，进而产生臭氧。臭氧对有机物进行氧化浸染，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳从而达到去除异味的效果。产品特点：1、净化，性能稳定;2、相对占用空间小;3、设备风阻低，无需加大抽风设备，投入低;4、运行成本低，耗电小;，饭店除异味设备，不设封闭高压，高温区;5、无需活性炭材料，不存在饱和脱附再生原料，无二次污染;6、使用寿命长，安装简便，饭店厨房除异味设备，操作过程实行全自动化。

### 未清洗油烟净化设备常见的危害有哪些?

未清洗油烟净化设备常见的危害有哪些？易造成设备损坏，降低使用寿命，油烟废气中含有大量的污染物质，即醋酸、酒精、水蒸气、油脂、油污等都会进入油烟净化设备及其他设施中，若长时间不进行清洗，长期积累的油烟废气就会侵蚀和损害设备的一些零部件，导致设备出现故障或直接坏掉，从而降低了设备的使用寿命。因此，为了安全，为了避免造成不必要的伤害和损失，建议各家庭、各大中小型的餐饮单位及配备食堂的各单位，应加强油烟防护意识，定期清洗维护各油烟净化设施，这样既避免了油烟危害，还能防止和降低安全隐患。

厨房突发火灾造成财力、物力损失，餐馆除异味设备，甚至危及生命安全的事故，大家应该都不陌生吧！我们经常会看到一些新闻报道，某个地方某店因什么原因导致火灾，而造成火灾的罪魁祸首大部分源于厨房的抽油烟机、油烟净化设备、烟道等设施未及时定期清洗维护，导致设备积淀又多又厚又臭的油脂油污，当这些油烟净化设施接触到火花、大电流或厨房室内温度过高，都易导致火灾，从而造成火灾隐患。

天津除异味设备-餐馆除异味设备-赛洁环保(推荐商家)由天津赛洁环保设备科技有限公司提供。天津赛洁环保设备科技有限公司位于天津市武清开发区禄源道十号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前赛洁环保在环保监测设备中享有良好的声誉。赛洁环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。赛洁环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。