

石塑地板价格 南京世宽装饰 上海石塑地板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 石塑地板价格 南京世宽装饰 上海石塑地板 |
| 公司名称 | 南京世宽装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号 |
| 联系电话 | 13805153815 13805153815 |

产品详情

环氧地坪的选择方法：

基面状况

1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补。
3. 地面施工般需要用自流平处理。

美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域。
2. 亮度要求：是选择亚光还是亮光。
3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求。安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

地坪漆起皱，有zhen孔问题

涂膜表层出现起皱现象，主要原因是漆面内外层干燥速度不一致造成表层收拢起皮、孔是因为固化剂与涂料混合时，石塑地板价格，因搅拌而在涂料里产生大量气泡，美喆石塑地板购买，在固化过程中气泡不断逸出，在涂膜留下痕迹而成为孔。

以上内容由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，上海石塑地板，希望对您有所帮助。如果您有地

坪方面的需要或想法，美喆石塑地板厂商，欢迎联系我们。

环氧地坪起泡原因

在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa；而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa；很多地区在炎热的夏季地面的辐射热可达70.C左右，在这样的高温下，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，将胶结料被拉成蜂窝状；其中没有起水泡的部分环氧层和地面部分粘结不牢固，仔细观测接触部分，也会发现有无法固化的部分，原因是环氧有潮气不能固化；那么水分从何处来的呢？

主要有以下几个水的来源：

- 1.基层、如水泥砂浆找平层，含水率达12%左右，基层的含水量大于找平层。
- 2.环氧中的其它配料内的脱水不尽。
- 3.环氧和基层施工时结合不好留下空隙和环氧本身的化学活性，没有完全固化或者是遇到潮湿气没有完全固化的残留物或气体。
- 4.基层的地下渗透的潮湿气体。

石塑地板价格-南京世宽装饰-上海石塑地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！