

平顶山氩弧焊培训班 君鼎焊接培训包教会 短期氩弧焊培训班电话

产品名称	平顶山氩弧焊培训班 君鼎焊接培训包教会 短期氩弧焊培训班电话
公司名称	河南君鼎焊接技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县顺河乡政府西500米路南
联系电话	17627038777 17627038777

产品详情

的薄板及有色金层。闪光对焊机主要对接铜铝接头等物体，高频逢

焊机主要制管厂焊钢管。

逆变焊机的主要应用领域一样，短期氩弧焊培训班价格，只不过焊机更节能，轻便。埋

弧焊机的主要应用领域大型钢结构制造单位，平顶山氩弧焊培训班，压力容器锅炉制造单

位。弧焊机主要用在管道，压力容器锅炉，不锈钢加工企业，交

流弧焊机主要用铝焊接制造单位，铝制容器制造单位。激光焊机:

可焊晶体管内部的引线。体保护焊:弧焊、二氧化碳保护焊，才

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南君鼎焊接技术服务有限公司

16、焊机应设置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放物品:不得在近处直接用眼睛直接观看弧光或避开防护面罩偷看;多台焊机作业时,应设置不可燃或阻燃的防护屏;采用吸收材料;22、电焊机各线对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4MQ²;23、电焊机的导电部分和转动部分应装设安全保护罩,直流电焊机的调节器被拆下后,机壳上露出的孔洞应加设保护罩;

10、电焊线通过道路时,必须架高或穿入防护管内埋设在地下,如通过轨道时,必须从轨道下穿过。

11、电焊作业时禁止将焊把线盘旋堆放,应摊开便于散热。

12、二次线电缆不得破损,短期氩弧焊培训班那家好,发现破损应及时处理,线路各处接头,必须连接

牢固,绝缘包扎。

13、雨天无防护措施应停止露天焊接作业。

14、在金属容器、管道内及潮湿地方施焊,脚下要铺设干木板或橡胶板,身体不得接触金属物,并设专人监护,必要时应轮流施焊。 .

平顶山氩弧焊培训班-君鼎焊接培训包教会-短期氩弧焊培训班电话由河南君鼎焊接技术服务有限公司提供。平顶山氩弧焊培训班-君鼎焊接培训包教会-短期氩弧焊培训班电话是河南君鼎焊接技术服务有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:高老师。同时本公司还是从事商丘焊工培训学校,河南电焊培训,焊接培训的厂家,欢迎来电咨询。