

# 淮安耐酸碱泵 隆恩特 耐酸碱泵生产厂家

产品名称	淮安耐酸碱泵 隆恩特 耐酸碱泵生产厂家
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

## 产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

EH型-可干转直立式耐酸碱泵EH型-可干转直立式耐酸碱泵适用于：电镀、湿处理、酸性液、化学液、净化烟雾及清洗液、印刷电路板。特点：1.液体接触表面全无金属，耐高温，PP或CPVC材质;2.泵为无轴封设计，耐酸碱泵价格，可以空转，离心设计，耐酸碱泵生产厂家，宁静，无震荡;可安装于槽外/槽内;3.此泵另一个特性是可选择使用延长管吸取液体此泵在液体高于叶轮的高度后可自吸，若自吸结束，液面高度可降至延长管底部i低可达液面之下3米。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

耐酸自吸泵变形裂开都用哪些原因？

- 1、自吸泵传送的液体温度过高。自吸泵PVDFi高耐高温120 ，淮安耐酸碱泵，如果你的液体温度超过材质所能承受的i高温度，那么材质就会变形甚至裂开。
- 2.长期处于高压状态。长时间的高压状态下，会导致泵体裂开，通俗一点说压力太大被压坏了。
- 3.安装时候，螺丝太紧，遇热膨胀，内部膨胀导致变形。
- 4.自吸泵的材质和输送的液体的性质相冲突，耐酸碱泵哪家好，不适合。比如说液体酸碱性很高，泵体的材质受不住，也会导致其变形。这也是选购时没有确定好参数造成的。
- 5.后就是使用时间太久，自吸泵老化造成的啦。这个是没办法避免的，只能更换新的自吸泵。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

耐酸碱自吸泵具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、寿命长，并具有较强的自吸能力等优点。自吸泵的自吸高度，与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小，自吸高度越大，一般取为0.3~0.5毫米；在间隙增大时，除自吸高度下降外，泵的扬程、效率均降低。广泛应用于金属精饰、电镀、废水处理、PCB制版、工业清洗等行业。

淮安耐酸碱泵-隆恩特-耐酸碱泵生产厂家由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！