

免图层UV工业喷墨打印机价格 平台式喷墨打印机销售

产品名称	免图层UV工业喷墨打印机价格 平台式喷墨打印机销售
公司名称	昆山康久数码设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市北门路1588号5号楼北一层
联系电话	15962636787

产品详情

硒鼓的维护

激光打印机的硒鼓为有机硅光导体，存在着工作疲劳问题，可依照下述进行保养维护：

?小心地拆下硒鼓组件，用脱脂棉将表面擦拭干净，但不能用力，以防将硒鼓表层划坏。

?擦拭时应采取螺旋划圈式的方法，擦亮后立即用脱脂棉把清洁剂擦干净。免图层UV工业喷墨打印机应用，免图层UV工业喷墨打印机安装，免图层UV工业喷墨打印机维修

光电传感器的维护

光电传感器被污染，会导致打印机检测失灵。如手动送纸传感器被污染后，免图层UV工业喷墨打印机厂家，打印机控制系统检测不到有纸信号，手动送纸功能便失效。因此，免图层UV工业喷墨打印机价格，应该用脱脂棉把相关的各传感器责面擦拭干净，使它们保持洁净，始终具备传感灵敏度。免图层UV工业喷墨打印机应用，顺义区免图层UV工业喷墨打印机，免图层UV工业喷墨打印机安装，免图层UV工业喷墨打印机维修

从连供系统的原理我们可以知道，免图层UV工业喷墨打印机维修，连供系统是由外墨盒（墨瓶）、软管及支架等附件、内墨盒（墨囊）等三大部分组成。外墨盒外墨盒即放置在打印机外面的大容量墨水容器，它一般是由塑料注塑成形的。外墨盒的容量较大，通常每色都在100ml以上，也有专为家庭用户预备的

小容量连供系统，外墨盒每色容量约为50ml。免图层UV工业喷墨打印机应用，免图层UV工业喷墨打印机安装，免图层UV工业喷墨打印机维修

免图层UV工业喷墨打印机价格-平台式喷墨打印机销售由昆山康久数码设备有限公司提供。“MIMAKI UV 平台式喷墨打印机及相关耗材”选择昆山康久数码设备有限公司，公司位于：昆山市北门路1588号5号楼北一层，多年来，昆山康久数码设备坚持为客户提供好的服务，联系人：江新岩。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山康久数码设备期待成为您的长期合作伙伴！