

金水区巩义乙级木质防活门值得信赖

产品名称	金水区巩义乙级木质防活门值得信赖
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

木质防火门两大系列

木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。当条件具备时，宜将门扇与框装配成套，装好全部小五金，然后成套安装。在一般情况下，巩义乙级木质防活门，则应先安装门框，然后安装门扇。

木质防火门制成后，应立即刷一遍底油(干性油)，防止受潮变形。需要注意的是木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直通角，避免刨锯。门框两侧固不少于3个，间距不要大于800mm。

国家现行的建筑设计防火规范

国家现行的建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范和人民防空工程设计防火规范中要求甲乙丙级防火门、防火窗分别对应着防火门新的A1.50、A1.00、A0.50。

新版防火门、防火窗的发布之后，是需要各个防火门窗生产企业尽快宣传实施，对自己的工作提前做出安排。也要求各消防部门对生产企业作出相应的督促，以及产品检测工作。

任何单位都应设置消防通道

消防通道是指建筑物中为预防发生火灾时人员疏散及消防车辆出入所预留的消防通道;其主要体现在两个部位，一是建筑物出口部分的车道;二是建筑物内部的人员安全疏散通道。

任何单位都应根据防火规范要求设置，而且应保障其始终处于畅通状态;为此国家相关法规对此做了专门规定具体如下：占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，消防车通道，妨碍消防车通行的;或者有其他妨碍安全疏散行为的责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。

同时对于埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的也一并适用以上处罚;可见相关部门对于消防器材及设施维护的力度;其它还如我们经常可见的商场防火卷帘门下摆放物品;给防火门加锁;强行固定等情况，都严重影响了消防安全措施的设置，对人们造成了一定的威胁隐患;这些需要相关监查部门和使用者的共同努力，避免此类错误的发生。

金水区巩义乙级木质防火门值得信赖由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 郑州 的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。郑州防火门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事河南防火卷帘门，郑州双轨防火卷帘门，双帘双轨防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。