

# 太仓林德叉车维修配件服务 淮安维修配件服务 博瑞哲机电设备

产品名称	太仓林德叉车维修配件服务 淮安维修配件服务 博瑞哲机电设备
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

## 产品详情

### 二级技术保养

除按一级技术保养各项目外，并增添下列工作：

1、清洗各油箱、过滤网及管路，并检查有无腐蚀，太仓林德叉车维修配件服务，撞裂情况，清洗后不得用带有纤维的纱头，布料抹擦。

2、清洗变矩器、变速箱、检查零件磨损情况，更换新油。

3、检查传动轴轴承，视需要调换万向节十字轴方向。

4、检查驱动桥各部紧固情况及有无漏油现象，疏通气孔。拆检主减速器、差速器、轮边减速器，调整轴承轴向间隙，添加或更换润滑油。

5、拆检、调整和润滑前后轮毂，进行半轴换位。

6、清洗制动器，调整制动鼓和制动蹄摩擦片间的间隙。

7、清洗转向器，检查转向盘的自由转动量。

8、拆卸及清洗齿轮油泵，太仓丰田叉车维修配件服务，注意检查齿轮，壳体及轴承的磨损情况。

9、拆卸多路阀，检查阀杆与阀体的间隙，如无必要时勿拆开安全阀。

10、检查转向节有无损伤和裂纹，转向桥主销与转向节的配合情况，拆检纵横拉杆和转向臂各接头的磨损情况。

- ??11、拆卸轮胎，对轮辋除锈刷漆，检查内外胎和垫带，换位并按规定充气。
- ??12、检查手制动机件的连接紧固情况，调整手制动杆和脚制动踏板工作行程。
- ??13、检查蓄电池电液比重，如与要求不符，淮安维修配件服务，必须拆下充电。
- ??14、清洗水箱及油散热器。
- ??15、检查货架、车架有无变形、拆洗滚轮、各附件固定是否可靠，必要时补添焊牢。
- ??16、拆检起升油缸，倾斜油缸及转向油缸，更换磨损的密封件。
- ??17、检查各仪表感应器，保险丝及各种开关，太仓力至优叉车维修配件服务，必要时进行调整。

如何解决叉车转方向盘费力或者转不动问题

- 1、油泵损坏或许故障
- 2、分流阀阻塞或许损坏
- 3、胶管接头损坏或许管道阻塞

排除办法：

- 1、替换油泵
- 2、企管系或许替换分流阀
- 3、清洗或许替换管道

叉车转向操作吃力 或许原因：

- 1、分流阀压力过低
- 2、油路中有空气
- 3、转向油缸内漏太大

排除办法：

- 1、调整分流阀流量
- 2、排除油路中空气
- 3、替换活塞密封圈

叉车S蛇形行进或许摇摆

或许原因：转向油量过大

排除办法：调整分流阀流量

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

- 16、发动机的预热升温过程中，要调查各仪表、指示灯作业状况。
- 17、在预热时应小油门缓慢加油各指示灯亮，但随着油压、气压的升高，警报灯熄灭。
- 18、当气压表机油压力到达目标时水温到达50C以上，轿车具备了起步条件，起步前应松开手动阀。
- 19、待发动机作业平稳后，匀速松开离合器踏板。
- 20、发动后留心检查机油压力和冷却液温度，留心调查仪表是否到达规范。

太仓林德叉车维修配件服务-淮安维修配件服务-

博瑞哲机电设备由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司是江苏苏州,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在博瑞哲领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创博瑞哲更加美好的未来。