

宜春聚合物水泥基防水涂料批发值得信赖「多图」

产品名称	宜春聚合物水泥基防水涂料批发值得信赖「多图」
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

二次浇筑的混凝土水灰比过大，吊模支撑不牢固，或预留洞口四周清理不干净，使二次混凝土与原混凝土结合不好，产生收缩缝隙。

二次装修施工处理不当破坏了原有楼地面的防水层，装修后出现楼地面渗漏现象。

二次装修随意改动上下水管道、电气线路，剔除原用水设备等，导致排水不畅、管道穿楼板处渗漏水现象。

总之，装修工程中的质量通病给房屋带来各种各样的质量隐患，这是一个不容忽视的问题，但这些质量通病不是不可克服的，只要我们认真选材，把握住各个施工环节，聚合物水泥基防水涂料批发，严格按照施工规范和操作规程进行施工，很多质量通病是可以避免或降低其破坏力的。

防水施工应该安排在装修的哪个环节？以上图片展示的是房屋装修开始的几个阶段。那么防水施工属于隐蔽工程，所以在准备装修开始后，要拆改房屋时就要做防水了。开发商在收房前就做了一遍防水，现在要改造势必破坏防水层，因此要重做或者修补防水层。具体是先把要拆的地方拆除，把水电管槽挖好然后就可以做防水了。做完防水和布置好水电管，就可以接下来的瓷砖镶贴的工序。

规范标准相关规定

《建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006 4.5.1.5 外墙体变形缝必须做防水处理。柔性防水层宜用合成高分子防水卷材，两端应满粘贴并钉压牢固，且采用密封材料封严。

原因分析

- 1、变形缝无采用防水卷材进行设防，仅安装金属遮挡板。
- 2、变形缝内卷材端头收口密封不密实，且长向搭接边搭接不严存在松脱、空鼓情况。

宜春聚合物水泥基防水涂料批发值得信赖「多图」由寿光市金正防水材料有限公司提供。寿光市金正防水材料有限公司是从事“聚氨酯防水涂料,聚合物乳液建筑防水涂料,改性沥青防水涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑经理。同时本公司还是从事速凝喷涂乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。