

# 写真机 众拓科技有限公司 写真机报价

产品名称	写真机 众拓科技有限公司 写真机报价
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

## 产品详情

### 3、走纸系统异常

例如放纸与收纸步调不一致，锐智写真机多少钱，放纸与收纸发生倾斜或者写真机在打印图像时一端有障碍物，赛博写真机怎么样，这些都会引起走纸起皱。另外，压纸轮力度不均、力度过大或者压纸轮出现故障，都会导致走纸起皱的情况发生。

### 4、吸纸平台出现异常

如果吸纸平台的风扇出现故障无法吸附，那么打印介质就无法贴附在打印平台上。打印时，打印介质容易偏移，造成写真机走纸起皱。

## 保养方法

写真机要清洗喷头喷嘴，写真机报价，需要蒸馏水、不起毛的擦洗布和一个盘子。

- 1、用蒸馏水将布浸湿。
- 2、用湿布轻轻吸净（不要擦）喷头底部的喷嘴3至5次。

对所有要清洗的喷头重复该过程。每个喷头都应使用布的干净区，避免喷头颜色相混合。测试喷头看喷头是否被堵塞。（参见打印和解释初始样本和颜色测试操作，以获取更多的信息。）

如果仍存在堵塞，则可把蒸馏水稍稍加热并放少量于盘子中。（将喷头放在盘子里时，由于水可能泄漏到芯片后面，因此水面不应高于底部2CM。）。由于微压电打印头技术是利用晶体加压时放电的特性，

在常温状态下稳定的将墨水喷出。它有着对墨滴控制能力强的特点，容易实现1440dpi的打印质量，写真机，且微压电喷墨时无需加热，墨水就不会因受热而发生化学变化，故大大降低了对墨水的要求。写真机和喷绘机都是用于广告印刷，但在一些地方存在不同。幅面：喷绘机的幅面较大通常在3.2米，写真机幅面小，通常1.52米。写真机-众拓科技有限公司-写真机报价由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司是一家从事“打印设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东川”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使众拓科技在打印机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！