

油泥分离器厂 大丰油泥分离器 兴峰机器

产品名称	油泥分离器厂 大丰油泥分离器 兴峰机器
公司名称	无锡市兴峰机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市坊前新风路36号
联系电话	13806182809

产品详情

对物料的预处理要求较低，当进料泥浆浓度有变化时，大丰油泥分离器，通过智能浓缩箱内的液位调节器，可以自行优化，以达到预定的泥饼干度和去除率。其次，设备结构简单，拆卸方便，维修成本低，智能浓缩箱整体为封闭式结构，在正常操作情况下，自制油泥分离器，不会由于泥水等溢出而污染车间。另外，与传统的固液分离设备相比，处理能力增大、出水更清、出泥更干更顺畅，具有处理工艺简单、运行平稳可靠、噪音小，能耗低，操作方便，无需人员值守，设备维护成本低等显著优点。

油泥分离设备的材质：不同材质其耐磨性、耐蚀性等理化指标不一样，国外的油泥分离设备一般材质为316L，或双相不锈钢，磨蚀元件须选用陶瓷合成材料。离心机的差速控制：不同的差速器控制精度不同，且寿命及维修成本差距很大，差速精度越高，对物料的适应性越好，故宜选用差速精度高的设备。油泥分离设备的长径比越大，油泥分离器多少钱，其处理能力也越大，含湿率则越小。

在石油开采生产过程中，一种油泥分离设备主要是把油泥进行浓缩脱水，油泥分离器厂，降低其含油量，然后再做其它处理。油泥处理过程主要是固液分离的过程，很多油田企业都会采用真空过滤机，但是其弊端也是很明显的，因为经过过滤后的油、水、无法进行正常分离，油污又重新进入到污水处理系统处理，增加了污水处理经济成本。一般采用真空过滤机处理完油泥后，还要进入焚烧炉焚烧或者是对泥饼进行集中式填埋，然而在焚烧的过程中会产生大量污染环境的有毒有害气体和粉尘，严重危害了当地居民的生活质量。经过滤机过滤后所产生的泥饼含水、含油率还是相当高的，且加大了一定的劳动强度。

。

油泥分离器厂-大丰油泥分离器-兴峰机器(查看)由无锡市兴峰机器有限公司提供。油泥分离器厂-大丰油泥分离器-兴峰机器(查看)是无锡市兴峰机器有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马总。