

龙岩金属烤漆加工 厦门市齐源工贸漆加工 金属烤漆加工厂

产品名称	龙岩金属烤漆加工 厦门市齐源工贸漆加工 金属烤漆加工厂
公司名称	厦门市齐源工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省厦门市湖里区禾山镇后坑村湖边下湖社71号附近星光小学旁
联系电话	13606926809 13606926809

产品详情

玻璃uv打印加工从根本上改变了传统玻璃印花的感官，在今后的时期里将会愈来愈多的市场需要应用到，而个性化玻璃定制将走入个新的里程碑，金属烤漆加工厂，或许以前的酒柜背面装饰的只能是块硬度高的普通玻璃，但是如果经过玻璃彩印加工之后酒柜随之也要增加个档次。

厦门市齐源工贸有限公司，主要以喷涂、丝印、水转印、水标，金属烤漆加工厂，加工为一体的一条龙服务；公司成立以来，为电子行业、音响行业、雨伞行业、运动器材行业产品加工配套生产。

厦门市齐源工贸有限公司|喷涂、丝印、水转印、水标，金属烤漆加工厂家，加工为一体

丝网印刷的优点：

- (1) 不受承印物大小和形状的限制一般印刷，只能在平面上进行，而丝网印不仅能在平面上进行印刷还能在特殊形状的成型物上如球面曲面上印刷，有形状的东西都可以用丝网印刷来进行。
- (2) 版面柔软印压小丝网柔软而富有弹性。
- (3) 墨层覆盖力强可在全黑的纸上作纯白印刷，立体感强。
- (4) 适用于各种类型的油墨
- (5) 耐旋光性能强可使印刷品的光泽不变。(气温和日光均无影响)。这使得印刷一些不干胶时，不用额外覆膜等工艺。

(6) 印刷方式灵活多样

(7) 制版方便、价格便宜、技术易于掌握

(8) 附着力强

(9) 可纯手工丝印，也可机印

厦门市齐源工贸有限公司|喷涂、丝印、水转印、水标，龙岩金属烤漆加工，加工为一体

喷涂作业常见问题及解决方法：

现象：泛白

原因：作业现场气温湿度大，漆膜反应剧烈，可能和空气中水份结合产生泛白现象；固化剂过量，一次喷涂太多太厚

解决方法：注意现场湿度，可添加防白水，阻止泛白现象发生；按比例调制，一次喷涂不可太厚

厦门市齐源工贸有限公司成立于2004年11月05日，目前主要以喷涂、丝印、水转印、水标，加工为一体的一条龙服务。

龙岩金属烤漆加工-厦门市齐源工贸漆加工-金属烤漆加工厂由厦门市齐源工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门市齐源工贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合类印刷具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!