

谷城夹胶玻璃 晶博玻璃 夹胶玻璃厂家

产品名称	谷城夹胶玻璃 晶博玻璃 夹胶玻璃厂家
公司名称	襄阳市晶博玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区高新区新风路29号
联系电话	13871733337 13871733337

产品详情

玻璃吸收热能，自身温度升高，与较低温度的边框、墙体形成的温度差越大，热炸裂的危险性也越大。经验告诉我们，热炸裂通常不是发生在热带，而是发生在寒带或温带的朝东南的玻璃，而且早晨、上午的热炸裂，这是因为环境温度低，玻璃吸收红外辐射后容易与边部形成较大的温度梯度。在上述场合采用吸热玻璃应对吸热率、板面尺寸有计算依据。想了解更多襄阳钢化玻璃价格，欢迎关注襄阳晶博，襄阳晶博玻璃制品有限公司生产和加工low-e中空玻璃、平弯钢化玻璃、夹胶玻璃，夹胶玻璃厂家，防火玻璃，彩釉玻璃等各类特种玻璃。

钢化玻璃的制作步骤及成形方法

钢化玻璃的制作步骤

1. 配料，按照设计好的料方单，将各种原料称量后在一混料机内混合均匀。玻璃的主要原料有：石英砂、石灰石、长石、纯碱、硼酸等。

2. 熔制，将配好的原料经过高温加热，形成均匀的无气泡的玻璃液。这是一个很复杂的物理、化学反应过程。玻璃的熔制在熔窑内进行。熔窑主要有两种类型：一种是坩埚窑，玻璃料盛在坩埚内，在坩埚外面加热。小的坩埚窑只放一个坩埚，钢化夹胶玻璃，大的可多到20个坩埚。坩埚窑是间隙式生产的，现在仅有光学玻璃和颜色玻璃采用坩埚窑生产。另一种是池窑，玻璃料在窑池内熔制，明火在玻璃液面上部加热。玻璃的熔制温度大多在1300~1600℃。大多数用火焰加热，也有少量用电流加热的，称为电熔窑。现在，池窑都是连续生产的，小的池窑可以是几个米，谷城夹胶玻璃，大的可以大到400多米。

3. 成形，是将熔制好的玻璃液转变成具有固定形状的固体制品。成形必须在一定温度范围内才能进行，这是一个冷却过程，玻璃首先由粘性液态转变为可塑态，夹胶玻璃价格，再转变成脆性固态。成形方法可分为人工成形和机械成形两大类。

单片铯钾防火玻璃的耐火性能试验按国家现行标准进行，经测试符合中华人民共和国GB15763.1-2001《建筑用安全玻璃防火玻璃》的规范产品。

单片铯钾防火玻璃的优点是和它可以工作的温度关系不那么大，但有能力抵得住热浪冲击和温度的快速变化，这依赖于玻璃的比热容(它能影响温度升高的速率)，热传导率(热穿过玻璃的速率和分布)以及热膨胀率，同时单片铯钾防火玻璃可以承受300 到冷水里的淬火处理!

单片铯钾防火玻璃的热传导率为:1.13W/M

单片铯钾防火玻璃的热膨胀率为: 3×10^{-6} /

抗水性符合:ISO719-HGB、ISO720-HGA标准

耐酸性符合:ISO1776标准

耐碱性符合:ISO695-A标准

谷城夹胶玻璃-晶博玻璃-夹胶玻璃厂家由襄阳市晶博玻璃制品有限公司提供。襄阳市晶博玻璃制品有限公司是一家从事“钢化玻璃,中空玻璃,Low-E玻璃,夹胶玻璃”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳晶博”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使晶博玻璃在建筑玻璃中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！