

# 超前锅炉制造 烧电的蒸汽发生器

产品名称	超前锅炉制造 烧电的蒸汽发生器
公司名称	孝感市超前锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市开发区工业园天丝路西段
联系电话	18927485467

## 产品详情

孝感市超前锅炉制造有限公司创建于1994年，2004年迁入孝感市高新技术开发区，烧电的蒸汽发生器，占地面积8万多平方米，建筑面积2.8万平方米，现有员工40余人，是集锅炉设计、生产、安装和服务为一体的具有国家B级锅炉制造资质的公司，具备500蒸吨的年生产能力。

在早之前，铸造厂大多采用燃煤蒸汽锅炉供热，未做任何处理的尾气排放导致厂区周围环境污染严重。为响应环保号召，达到节能减排的目标，铸造行业脱蜡用蒸汽发生器开始取缔小型燃煤锅炉。将工件置于脱蜡釜中，脱蜡用蒸汽发生器能在短时间内将温度升到165-170度，脱蜡后产生的蜡可以部分回收，循环利用。

孝感市超前锅炉制造有限公司创建于1994年，2004年迁入孝感市高新技术开发区，占地面积8万多平方米，建筑面积2.8万平方米，现有员工40余人，是集锅炉设计、生产、安装和服务为一体的具有国家B级锅炉制造资质的公司，具备500蒸吨的年生产能力。

蒸汽发生器无无法工作，原因有许多：

- 1.检查水泵有没有在正常运转，水泵的压力过高或过低都会影响到水泵的正常运转
- 2.检查压力表指针是否准确
- 3.检查引风机是否正常工作，有没有反向旋转
- 4.如遇冒白烟可能是风量太小或者空气湿度太大还有原因就是排烟温度较低
- 5.蒸汽发生器点不着火可能原因是电火的气量不足，需要加气

孝感市超前锅炉制造有限公司创建于1994年，2004年迁入孝感市高新技术开发区，占地面积8万多平方米，建筑面积2.8万平方米，现有员工40余人，是集锅炉设计、生产、安装和服务为一体的具有国家B级锅炉制造资质的公司，具备500蒸吨的年生产能力。

蒸汽发生器是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。容积必须<30L，容积 30L则属于《特种设备安全监察条例》中锅炉的范畴，市场上的蒸汽发生器大多数容积<30L，所以不归技术监督部门监管，节省了安装、使用费用。

超前锅炉制造-烧电的蒸汽发生器由孝感市超前锅炉制造有限公司提供。超前锅炉制造-烧电的蒸汽发生器是孝感市超前锅炉制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张主任。