

油烟净化一体机图片 油烟净化一体机 汇源永厨房设备厂家

产品名称	油烟净化一体机图片 油烟净化一体机 汇源永厨房设备厂家
公司名称	山东汇源永环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇兴朱村
联系电话	18678337888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇源永环境工程有限公司

正视挑战，增强信心，创造辉煌。在成功取代传统制造工业的同时，满足了现代生产率，高稳定性和可靠性的精微加工的要求。汇源永厨房设备公司俨然成为一家的油烟净化器生产企业，供应的油烟净化器受到广大有需求的人士的一致好评，油烟净化一体机图片，产品在厨房油烟净化拥有良好的表现。如果您对我们的产品及服务有兴趣，想要进一步了解餐饮油烟净化器厂家，餐饮油烟净化器价格请联系我们

1. 净化器正常工作时，电场发出轻微连续平稳的“哧”静电放电声，绿灯亮（图1中的5），红灯不亮（图1中的7）；
2. 在净化器工作时，偶然出现“啪、啪”的高压放电声，油烟净化一体机多少钱，此为正常现象。上述现象是净化器对故障的自动检测和排除过程的显示。
3. 净化器使用中出现绿灯亮，红灯也亮，此说明净化器需要清洗。若不清洗，净化器将自动判别后进入保护状态。
4. 净化器使用中出现红灯亮，绿灯不亮，此说明净化器已进入自动保护状态，停止工作。清洗电场后，油烟净化一体机定制，净化器可进入正常工作状态。
5. 净化器应定期放油，防止净化器集油盘满后漏油。

6 . 净化器的清洗周期为1~3个月（视使用情况可适当延长或缩短）。

7 . 严禁非人员拆装、调试、维修净化器，油烟净化一体机，发生故障时应及时关闭电源，由授权的维修人员进行检修。高压静电式油烟净化器电路系统在工作时不得乱摸，以免发生高压事故。

油烟净化器设备取代传统油烟机的缘由

传统油烟机是利用热气上升的原理进行油烟抽吸，安装时进风口同炒锅的距离为70—80cm高，有效抽吸力只有30—40cm，余下油烟肯定会产生扩散，并经过人体呼吸道，这样人体就不可能避免的会吸入油烟中的致癌物质（如并比、多环芳烃等）对人体的健康产生危害，扩散的油烟进而蔓延到各个房间，附着在墙壁和家具上。

油烟净化一体机图片-油烟净化一体机-汇源永厨房设备厂家由山东汇源永环境工程有限公司提供。山东汇源永环境工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事油烟净化一体机，烟罩一体机，油烟净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。