

# 防水数显卡尺供货商 防水数显卡尺 桂量量具刃具公司

产品名称	防水数显卡尺供货商 防水数显卡尺 桂量量具刃具公司
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

## 产品详情

正确地使用精密量具是保证产品质量的重要条件之一

正确地使用精密量具是保证产品质量的重要条件之一。要保持量具的精度和它工作的可靠性，除了在使用中要按照合理的使用方法进行操作以外，还必须做好量具的维护和保养工作。

1、在机床上测量零件时，要等零件完全停稳后进行，否则不但使量具的测量面过早磨损而失去精度，且会造成事故。尤其是车工使用外卡时，不要以为卡钳简单，磨损一点无所谓，要注意铸件内常有气孔和缩孔，防水数显卡尺，一旦钳脚落入气孔内，可把操作者的手也拉进去，造成严重事故。

2、测量前应把量具的测量面和零件的被测量表面都要揩干净，以免因有脏物存在而影响测量精度。用精密量具如游标卡尺、百分尺和百分表等，去测量锻铸件毛坯，或带有研磨剂(如金刚砂等)的表面是错误的，这样易使测量面很快磨损而失去精度。

量具使用时应适当保养，不要把精密量具放在磁场附近

量具使用时应适当保养，不要把精密量具放在磁场附近，例如磨床的磁性工作台上，以免使量具感磁。发现精密量具有不正常现象时，如量具表面不平、有毛刺、有锈斑以及刻度不准、尺身弯曲变形、活动不灵活等等，使用者不应当自行拆修，更不允许自行用榔头敲、锉刀锉、砂布打光等粗糙办法修理，以免反而增大量具误差。发现上述情况，使用者应当主动送计量站检修，并经检定量具精度后再继续使用。量具使用后，应及时揩干净，除不锈钢量具或有保护镀层者外，金属表面应涂上一层防锈油，防水数显卡尺供货商，放在的盒子里，保存在干燥的地方，以免生锈。精密量具应实行定期检定和保养，防水数显卡尺品牌，长期使用的精密量具，要定期送计量站进行保养和检定精度，以免因量具的示值误差超差而造成产品质量事故。

测量仪器品种繁多，按照功能可分为仪器和通用仪器。通用仪器的灵活性好，应用广泛，测量仪器的分类：

#### 1. 信号发生器

一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号，常用作测试的信号源或激励源的设备，防水数显卡尺定制，如仪表信号发生器。

#### 2. 信号分析仪器

用于观察，分析，和记录各种电量的变化，如电压表，万用表，示波器，电子计数器

#### 3. 网络特性测量仪器

用于测量电气网络的频率特性阻抗特性。如网络分析仪，阻抗测试仪。

#### 4. 电子元器件测试仪器

用于测量电子元器件的工种电参数或显示元器件的特性曲线等。

#### 5. 电波特性测试仪器。

#### 6 辅助仪器

防水数显卡尺供货商-防水数显卡尺-桂量量具刃具公司(查看)由天津桂量量具刃具有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津桂量量具刃具有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为量具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!