

自制油泥分离器 衢州油泥分离器 兴峰机器

产品名称	自制油泥分离器 衢州油泥分离器 兴峰机器
公司名称	无锡市兴峰机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市坊前新风路36号
联系电话	13806182809

产品详情

要求这些部位具有足够高的抵抗磨损的能力；d不怕电气:现场大功率设备频繁起/停，油泥分离器多少钱，各种电器设备运行时产生的电弧，致使电源电压大幅度波动。谐波干扰可能使仪器仪表失灵；e不怕错误操作即便操作工人水平不高。离心机电气操作件少，操作要简单，控制程序设计也会容错。进泥流量自动控制特点，进泥流量自动控制的目的，污泥具有可压缩性，进泥含固率时时刻刻在变化。如果不采取措施。转鼓内的沉泥很容易堆积堵料。使运行停止，因此要求电气系统根据螺旋推料力矩的变化自动控制进泥量或差转速，进泥流量控制的第2个目的是:离心机对分离工艺的适应性。

一种油泥分离器，自制油泥分离器，包括矩形的油槽1，油槽1内设置隔板2且将油槽1分为多个分油槽1-1，两端的分油槽1-1分别为进油槽1-2和出油槽1-3，隔板2上设有油孔3，出油槽1-3上设有出油孔3-1，出油孔3-1的位置低于油孔3的位置。

隔板2的数量为2块且平行设置将油槽1分隔为三个平行的分油槽，一端的分油槽为进油槽1-2，另一端的分油槽为出油槽1-1。隔板2上的油孔3为一排且水平排列。进油槽1-2上设有进油孔3-2且通过进油管4与淬火油池7连接。

在石油开采生产过程中，一种油泥分离设备主要是把油泥进行浓缩脱水，降低其含油量，然后再做其它处理。油泥处理过程主要是固液分离的过程，很多油田企业都会采用真空过滤机，但是其弊端也是很明显的，因为经过过滤后的油、水、无法进行正常分离，衢州油泥分离器，油污又重新进入到污水处理系统处理，环保油泥分离器，增加了污水处理经济成本。一般采用真空过滤机处理完油泥后，还要进入焚烧炉焚烧或者是对泥饼进行集中式填埋，然而在焚烧的过程中会产生大量污染环境的有毒有害气体和粉尘，严重危害了当地居民的生活质量。经过滤机过滤后所产生的泥饼含水、含油率还是相当高的，且加

大了一定的劳动强度。

自制油泥分离器-衢州油泥分离器-兴峰机器(查看)由无锡市兴峰机器有限公司提供。自制油泥分离器-衢州油泥分离器-兴峰机器(查看)是无锡市兴峰机器有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马总。