

# 福建工业立式反烧锅炉 隆鑫热能设备

产品名称	福建工业立式反烧锅炉 隆鑫热能设备
公司名称	泰安隆鑫热能设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇迳庄村
联系电话	13615486429 13615486429

## 产品详情

燃油蒸汽锅炉的特点！

### 燃油（气）蒸汽锅炉

- 1、燃气蒸汽锅炉的焚烧器由国际制作商供给，按照控制器指令主动焚烧、停止，独立的程控器拥有多项安全维护，性能安全安稳，修理率低。
- 2、先进的蒸汽锅炉全主动控制器，全中文液晶屏，人机界面，用户只需轻松设定，锅炉即能按用户要求启停、负荷调理、主动给水等全主动运作。锅炉功用齐备，维护齐全，操作简单，，具有自我确诊功用。锅炉运转中一旦呈现异常现象就主动中止焚烧，发出声光报警。
- 3、卓益立式蒸汽锅炉选用焚烧机下置方法，二回程结构，燃料焚烧充分，锅炉运转安稳；烟管内插有扰流片，减缓排烟速度，添加换热量，锅炉热，下降用户运用成本。
- 4、卧式蒸汽锅炉为锅壳式全湿背顺流三回程焰火管结构，即提高了锅炉的吸热强度，又满意了换热面受热胀大的需求，科学合理，。
- 5、本锅炉严厉按照《蒸汽锅炉安全督查规程》、JB/T 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、JB/T 1619-2002《锅壳锅炉本体制作技术条件》的要求，进行设计、制作、监检，保证锅炉品质you秀，到达能耗低、热、压力安稳、供气量足、经济运用。
- 6、锅炉的炉胆空间大，贮存的蒸汽多，适应负荷能力强。设计合理的内置汽水分离器设备，满意用户需用较蒸汽的要求。炉体开设人孔、头孔、手孔，便于对炉胆内部进行整理，使修理、维护极为方便。
- 7、锅炉安全设有多级联锁维护：压力开关维护（高于设定压力主动停机并报警）、低水位维护（锅炉本体内水位低于警戒水位，工业立式反烧锅炉型号，主动切断电源并报警）、安全阀维护（锅炉压力超过工作压力，主动灰心jiang压），保证锅炉在各种工况下满有把握，安全到家。

8、有机组合的机电一体化外观，精巧新颖、结构紧凑、少占空间，工业立式反烧锅炉环保，方便运送、安装。

9、选用新式隔热保温材料和白色彩钢板包装，分量较轻，保温性能好，美观大方，不易锈蚀。

**安全：**锅炉为常压结构，在炉顶设有大气溢流管，当水烧开时大气管会产生蒸汽，进一步定了是100%的开水，大气溢流管接至地面，避免开水外衣；锅炉内无水或未达到规定水位时，锅炉不工作，具有防干烧，防漏电等功能；采用全封闭设计；采用国内品牌电器元件，电热元件与炉体链接装拆方便，利于维护和保养；电器与电热元件的接线均使用高温线，质量稳定、。

**节能：**全自动液晶电脑控制，无需专人操作，用户可根据自身的作息时间规律设定每天运行时间，可在设定的时间和温度内自动工作，一次性烧开整炉水，烧开后即保温，不在重复开启，保证每次饮用的都是全新水、纯开水、避免因水沸腾而破坏水中营养成分，可防止产生危害人体健康的物质，如盐等。锅炉采用多层铝箔箱离心棉保温，24小时降温不超过10度，节约能源，减少热损，极大限度节省了将水烧开所需的电能和时间，改变了传统电开水器费时、耗电的特点，综合比较比传统电开水器节能40%以上。

**耐用：**采用自动化切割、焊接设备，一次成型，采用设计，锅炉炉胆中心线布置，电热管对称排列，确保炉水的均匀受热及良好的自然循环，有效避免由热负荷不均导致的热应力，因此大大提高了锅炉的使用寿命。

**自控：**锅炉配备先进的自动化控制系统，采用液晶大屏幕显示，水位显示为LED基色，分四个时间段独立开启和关闭。具有缺水保护、自动感应补水、水位和温度控制锅炉开启或关闭、高低水位报警和超温报警、漏电保护等功能，稳定，运行操作更为有效，自动化程度高等特点。

**美观：**锅炉外形设计成国际流行的外护板结构，采用的经典喷涂钢板，前面板和电器元件面板可方便拆卸，坚实的底座，四柱平行重力中心支撑，大大增强了锅炉承载力和平衡度，并且无需与基础进行固定，因此锅炉不但结构紧凑，外形美观、安装、检修锅炉也极其方便。

**适用范围：**使用与工厂、学校、宾馆、酒店、医院等场所集中用水的需求。

### 热水锅炉的防腐蚀！

现就锅炉的腐蚀原因浅析如下：1. 不控制补给水量。热水锅炉安全督查规程00条规矩：“热水系统的泄露量一般不大于系统水容量的1%”，可是有些单位误以为，有了热水锅炉，运用热水就方便了，把系统的热水用来洗澡、洗衣服等等，一台2.8MW热水锅炉，每天补水近百吨。2. 不认真实行“低压锅炉水质规范”（以下简称规范）。规范中清晰规矩，在供水温度 95 时，循环水应控制PH值达到10~12，这是一个非常重要的目标，可是有些单位却不予以实行。而这些单位对补给水硬度却比较重视，有的还特意装置了流动床水处理来满足补偿软化水的需求，他们差错地按蒸汽锅炉用水规范供应热水锅炉，以为软化水合格了，就不会结垢和腐蚀。3. 热网管线装置不合格，循环水送不到系统结尾的用户。有些用户为了不挨冻，就增加排放空气次数，排水就热，不排就凉，结果增大了泄露量。4. 膨胀水箱与锅炉定压不一致。某单位的膨胀水箱设在四层楼上，其高度不到15米，但锅炉定压为2.5kg/cm<sup>2</sup>，结果司炉工为坚持2.5kg/cm<sup>2</sup>工作压力目标，常常进行补水，这些水不明不白地溢流到地沟里，即费水又费煤。5. 停炉不保养。采暖期往后锅炉停运，临shi工被解雇，有的锅炉装满软化水，有的锅炉暴露在大气中，短少必要的保养。上述情况能够清楚地说明，热水锅炉腐蚀都是用户短少热水采暖常识所造成的，福建工业立式反烧锅炉，其中尤以许多补偿水损害甚，它不只补进了许多的溶解氧，而且由于补水量大，工业立式反烧锅炉能耗，水处理设备超负荷工作，常常为确保补水量而把冲刷不合格的含氯根很高的水补进系统内，在炉水PH值只有7~8的情况下，氢离子、氧离子、氯离子等作为腐蚀介质却很生动。由于炉水PH值低，氢离子浓度较高，氢就会在溃疡腐蚀物下进行阴极反应，当水中有溶解氧存在时，氯化物的

存在将大大增加铁的腐蚀速度，这是由水氯离子极易被金属表面的氧化膜吸附并替代氧化膜中的氧离子，然后构成可溶性的氯化物，损坏氧化膜，使金属表面持续被腐蚀下去。综合上述得知，过量向热水采暖系统补给水是造成热水锅炉腐蚀、下降运用寿命的关键。

福建工业立式反烧锅炉-隆鑫热能设备(推荐商家)由泰安隆鑫热能设备科技有限公司提供。泰安隆鑫热能设备科技有限公司是山东泰安,工业锅炉及配件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在隆鑫热能设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创隆鑫热能设备更加美好的未来。同时本公司还是从事电磁泵，燃烧机电磁泵，燃油电磁泵的厂家，欢迎来电咨询。