

池州轮椅无刷控制器 领航控制器 电动轮椅无刷控制器价格

产品名称	池州轮椅无刷控制器 领航控制器 电动轮椅无刷控制器价格
公司名称	镇江领航电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市朱方大厦712
联系电话	18252930280

产品详情

但是由于缺乏相关监管，老年人代步车还是流入了市场，而且规模很大。其生产厂家基本上都是没有汽车生产资质的中小规模企业，缺乏汽车研发生产所必备的设施条件，大多数产品不符合国家机动车或者新能源车的相关标准，没有经过必要的实验验证，安全性能较差。驾驶这种车辆的驾驶人员大多未取得机动车，安全意识差，行为多，轮椅无刷控制器批发，驾车上路后给自身和其他车辆造成严重安全隐患。这种车辆大多使用使用的铅酸电池，这种电池在回收、冶炼过程中环境污染较大，容易造成铅污染，危害人体健康。

1、打开电源车锁，测试控制器锁线电压是否有，测试转把的5V供电线，霍尔的5V供电线，高电平刹车高刹线应该为低电平，进入高刹为高电平，池州轮椅无刷控制器，低电平刹车与之相反，手慢慢拨动电机轮子，控制器三根相线有感应电压，霍尔三根信号线(细线黄绿蓝)也随转动有变化的电压0-5伏转变，电动轮椅无刷控制器价格，有转变电压电机说明霍尔正常。

2、测量手把是否有信号，请检测转把的信号线，转把未拧动时有0.8V-1.0V的电压，拧到时有3.5V-4.0V的电压，有转变电压转把正常。

3、刹车断电，霍尔，转把故障排除，还是通电不走则是控制器故障!

出现电动轮椅速度灯闪车子不走这样的问题主要由以下几种可能故障：

首先，电动轮椅车处于手动模式，代步车无刷控制器价格，及离合器(电磁刹车)没有闭合。当然那种不带电磁刹车的电动轮椅就不存在这种故障可能。但究竟是带电磁刹车的电动轮椅好还是不带的好，请根据使用者的常用使用场景来选择;

电磁刹车没有闭合已轮椅处于手推模式下，开启电源推动电动轮椅控制器操纵杆就会出现此种情况。这属于操作不当，不属于质量问题。遇到此种情况只需要将电源关闭，将离合器切换至电动模式即可解决

。这也是广大电动轮椅用户常见的问题，处理也很简单；

池州轮椅无刷控制器-领航控制器-电动轮椅无刷控制器价格由镇江领航电子科技有限公司提供。镇江领航电子科技有限公司位于镇江市朱方大厦712。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前领航电子在其它中享有良好的声誉。领航电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。领航电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。