

# 原片玻璃多少钱一平方 原片玻璃 利仁源厂家定制

产品名称	原片玻璃多少钱一平方 原片玻璃 利仁源厂家定制
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

## 产品详情

### 原片玻璃该如何清洗呢？——利仁源原片玻璃厂家

下面由利仁源给您讲述钢化玻璃的清洗小妙招：

- 1、将醋和水按1：2的比例调和，放入喷雾中，喷在玻璃上再擦抹，就可擦得非常干净。
- 2、在水盆中加入5%的阿摩尼亚溶液或，用其清洗玻璃，待玻璃稍干再用干布擦抹干净，玻璃即可一尘不染，光亮透明。在擦玻璃的时候，可选用擦窗器用不同的型号，看清是擦双层玻璃的还是单层玻璃的。使用擦窗器方便、省力、安全。
- 3、擦细原片玻璃：先用毛巾将玻璃框擦干净，再用玻璃刮沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹玻璃，再重复以上工序，用玻璃刮从上到下刮干净，用干毛巾擦净框上留下的水痕，玻璃上的水痕一定要用玻璃刮擦干净，否则将会在玻璃上留下一道道痕迹。
- 4、如玻璃表面有发霉现象，可将（HF）与水1：8的比例调和（注意：超过1：8，会对手部造成损伤），拭擦玻璃。注意：一定要做好腐蚀防护工作，皮肤不可接触HF，否则会严重腐蚀！拭擦完玻璃后，用清水再拭擦一遍，后将玻璃擦干。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研原片玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于，赢得良好的市场口碑。为了满足客户的需求，利仁源不断引入更的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更的原片玻璃。需要原片玻璃的朋友，利仁源是您的之选！

## 原片玻璃的外观质量问题及原因分析——利仁源原片玻璃厂家

随着城市的快速发展，城市人口的不断增加，土地价格的高涨，导致高层建筑物越建越多。钢化玻璃作为安全玻璃的一种，因其具有普通玻璃的视性，同时又具有机械强度高、热稳定性好且破碎后的碎片小、碎片无尖锐锋利的尖角等安全特性，已经作为高层建筑门窗必备的建材产品之一，得到广泛的应用。我们在重视其安全性能的同时，也决不应该忽视原片玻璃的外观质量，也就是，作为合格产品的外观质量也必须满足相应的技术要求。

原片玻璃的外观质量问题有许多表现形式，我们按照其出现在生产过程中阶段的不同，将其分为两大类：  
： 由原片质量缺陷造成的原片玻璃外观质量问题，如：点状缺陷(气泡、夹杂物)、划伤、光学变形等；  
； 由钢化加工过程造成的外观质量问题，如：原片玻璃的平整度问题(波浪纹、吻合度、板面变形)、光学方面的问题(中部灰色、应力斑过重、虹彩现象)、白道、划伤、麻点等。

为什么利仁源的原片玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的原片玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购原片玻璃的朋友前来咨询利仁源！

## 原片玻璃为何存在彩虹斑？——利仁源原片玻璃厂家

钢化玻璃作为一种安全玻璃，它的应用范围已经越来越广泛，人们对于玻璃的外观效果要求也是越来越高，尤其是作为大面积幕墙应用的时候钢化玻璃应力斑的存在还会给玻璃的外观带来非常不利的影响，甚至还会影响到建筑物的整体美观效果，所以人们就对应力斑的关注越来越强烈彩虹斑，是原片玻璃固有的特性，它的形成是，浮法玻璃在成型时，着锡面渗入氧化亚锡(SNO)，使体积膨胀，玻璃表面受压出现微细皱折,使光线产生干涉色。在一定的距离和特定的角度下观察钢化玻璃时，会看到玻璃表面出现一些分布不十分规则的带有彩色的斑纹。

其现象的罪魁祸首，归根结底还是玻璃钢化后的应力分布不均匀所造成的，如果原片玻璃的应力分布越均匀，出现的彩虹斑纹就越小。彩虹斑现象对原片玻璃本身的质量不产生影响，中也未对其现象进行限制和要求。但是，相对明显的彩虹斑纹的出现，必然会引起客户的不满。再一个就是，彩虹斑有可能是玻璃存放不好而产生的霉斑，比如：玻璃淋了雨水，存放的仓库环境温度较高等。

为什么利仁源的原片玻璃在业界那么出名？因为东莞市原片玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的原片玻璃质量完全不用担

心，欢迎需要订购原片玻璃的朋友前来利仁源！