

光学膜行业厂 健睿电子机械有限公司 温州光学膜行业

产品名称	光学膜行业厂 健睿电子机械有限公司 温州光学膜行业
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

废旧胶辊在运送加工浇铸的运输过程中，为保持辊芯不偏芯、不弯曲，切勿随意乱扔乱放乱压或重压，只有这样才能确保辊芯能正常使用。

夏季天气潮湿闷热，冬季天气干燥易起灰尘，在冬季和夏季使用时，机器的高速运转会使胶辊表面温度不断升高，发热膨胀，灰尘的侵蚀会加大它表面摩擦，使得其使用寿命缩短，因此在冬季和夏季使用时安装空调，光学膜行业厂，保持操作车间温度保持在18-26℃，不仅能保持辊面温度不会升太高，还能保证车间不会扬起太大灰尘，确保辊面不受灰尘的侵蚀。

为避免辊颈和胶面产生碰撞，光学膜行业公司，在安装或拆卸时要做到轻拿轻放，这样也能避免辊体出现损伤、弯曲或胶面破损；如果拆卸时，旧胶辊的两端位置和相邻胶辊的位置要注意，为避免安装时出现重新磨合，影响印刷质量，在轴头两端和相邻的胶辊上做好记号，并按顺序放置。安装时也要注意辊颈和轴承配合情况如何，如果出现松动应及时补焊修理。如果是印刷胶辊，在安装时，它要与墨辊及印版紧密接触，但是不能与串墨辊接触太过紧密，光学膜行业厂家，因为这样会把胶辊压坏，温州光学膜行业，不仅易造成经济损失，还能造成设备事故。

在聚氨酯料液浇注过程中，要求聚氨酯胶辊铁芯和模具的温度与聚氨酯料液的温度相近。当二者温差较大时，会造成物料的固化速度不均匀，结果导致聚氨酯材料固化后产生较大的内应力。由于刚刚固化的聚氨酯强度很低，脱模后弹性体内部内应力会集中在铁芯的结合面上，聚氨酯胶辊形成较多的裂纹和局部脱芯，严重时会出现明显的裂缝。

因此，实际生产中，可控制聚氨酯浇注料与铁芯及模具之间的温差在10℃以内。

光学膜行业厂-健睿电子机械有限公司-温州光学膜行业由苏州健睿电子机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州健睿电子机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!