

# 电动转运车 五菱安全稳定 机场转运车

产品名称	电动转运车 五菱安全稳定 机场转运车
公司名称	浙江专特车辆销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区北二环西路3739号2-B101室
联系电话	13967440526

## 产品详情

浙江专特车辆销售有限公司，是柳州五菱汽车工业有限公司（五菱汽车生产厂家）在华东及海南地区的总经销。专营五菱品牌的电动汽车、观光车、巡逻车、环卫车、社区巴士、消防车、送餐车、特种定制改装车等。电动转运车

浙江专特车辆销售公司与您分享

电动旅游观光车蓄电池极柱损坏时，也可以参照以下方法来进行处理：

- 1、栽线浇铸法。将旧极柱头锯平，机场转运车，中心钻一个直径为5mm、深为15mm的小孔。将模具套在极柱上。导入熔化的铅液，冷却后取下模具即可正常使用。
- 2、炭精棒熔焊法。将模具套在现已清洗过的旧桩头上，加热旧桩头，使之表面熔化，随即放入备用铅块。当铅块与桩头的铅液融合在一起并逐步将模具填满时，移开热源，冷却后拆下模具即成。除了电动旅游观光车的蓄电池适用于此方法，电动巡逻车、电动货车也可以进行相似的处理，现在咱们关于电动旅游观光车、电动巡逻车、电动货车等以蓄电池为动力的车款呈现蓄电池极柱开裂的处理方法应该有必定的掌握了吧，当然，关于避免电动车常见的一些小问题仍是应该从日常的保养保护做起，让您的爱车更加健康美丽！

浙江专特车辆销售有限公司，是柳州五菱汽车工业有限公司（五菱汽车生产厂家）在华东及海南地区的总经销。专营五菱品牌的电动汽车、观光车、巡逻车、环卫车、社区巴士、消防车、送餐车、特种定制改装车等。电动转运车

浙江专特车辆销售公司与您分享电动车基本维护与保养的六要素

一;润滑

意义；润滑主要是为了减少机件间的摩擦力，减轻机件磨损。

工作内容；电动车各部件的润滑油补充与更换。

## 二；清洁

意义；清洁工作是提高电动车保养质量，防止电动车机件腐蚀，减轻电动车机件磨损和降低能量损耗的基础。

工作内容；电动车外部护理和对各总成，零部件外部的清洁，特别是对电池外部和连接端线的清洁。

## 三；检查

意义；能通过对电动车的检查，确定零部件的变形和损坏情况（程度，现状）。

工作内容；电动车的总成，机件的外表及工作状况，螺丝的松紧，油管是否有渗油现象，电池是否有漏酸等。

## 四；紧固

意义；紧固工作是为了使电动车各部件可靠的连接，防止机件松动的一个重要保养作业。

工作内容；紧固的重点是对受负荷较大且经常变化的各种机件的连接部位，以及各连接螺栓，电动转运车，电池连接螺栓，进行必要的紧固各更换。

## 五；调整

意义；调整工作是保证电动车各总成和部件，能长期正常工作的关键。

工作内容；按技术要求和实际使用需求，对总成，部件配合的间隙，行程，及工作性能，进行有效的调试与调整。

## 六；补给

意义；补给工作是指在电动车保养中，对电动车的润滑油及特殊工作液体，进行加注补充，从而达到增强电动车总成及各机部件的使用寿命。

工作内容；对制动液，电动转运车厂家，电池液及电池补充充电，轮胎进压补充的作业。

## 浙江专特车辆销售与您分享电动观光下雨天车启动不了怎么办?

每逢一到下雨天的天气，景区观光车和游览车等电动车就会突然开不了，原因大多都是因为控制器进了水，导致控制器内的线路短路造成的。而控制器进水在雨天是经常发生的，下雨天，景区电动观光车在运行时，轮胎转动往往会带有水，一般情况下，控制器都在轮胎的附近并且非完全密封，所以经常会有雨水进入控制器内，造成线路短路引起电动车“ ”现象。而有些控制器在车身下，靠近地面，在景区电动观光车经过水坑等地时，往往就会浸没在水中，导致雨水进入，该种情况同样会造成控制器内线路短路。

这些情况时候，电动转运车价格，如果控制器内进的水不是很多，电动观光车只需关闭电源，放在空气相对干燥的地方，等水排出后景区电动观光车就可以正常使用了，如果控制器内进了大量的水，则有可

能需要进行修理。

控制器，作为景区电动观光车组成的一个总要部件，因为是电气设备，所以放水是非常重要的，一旦碰到水，就非常容易损坏。特别是多雨季节，虽然电动观光车都做了防水处理，但是有时候难免会有一些水渗透进去，雨季一定要预防控制器部分进水。

电动转运车-五菱安全稳定-机场转运车由浙江专特车辆销售有限公司提供。浙江专特车辆销售有限公司位于浙江省金华市婺城区北二环西路3739号2-B101室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前专特车辆销售在电动车和配件中享有良好的声誉。专特车辆销售取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。专特车辆销售全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。