

# 金刚石瓷砖经销商 天津金刚石瓷砖 博师淘瓷砖厂家

产品名称	金刚石瓷砖经销商 天津金刚石瓷砖 博师淘瓷砖厂家
公司名称	隆鑫源陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津梅江装饰城博师淘陶瓷装饰体验馆
联系电话	15302114891 15302114891

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：隆鑫源陶瓷有限公司

### 瓷砖选购，那些你需要了解的事

#### 关于瓷砖选购，那些你需要了解的事

可能很多朋友会把玻化砖和抛光砖当成同一种砖，它们有一些相似的地方，实际上两者是有一定区别的。不能直接说玻化砖=抛光砖，因为玻化砖是指瓷砖本身，而抛光砖是指瓷砖表面，是两种不同的分类方法。

#### 通体砖

通体砖是表面不上釉，整个砖体材质和色泽一致，耐磨防滑能力比较强，一般很少用于墙面装饰，天津金刚石瓷砖，但是相对来说颜值不算高。通体砖可以理解为比较宽泛的瓷砖分类，不上釉面的瓷砖基本上都可以称为通体砖，比如抛光砖、玻化砖等。

#### 釉面砖

釉面砖就是表面经过烧釉处理的砖，色彩图案丰富，抗污能力强，但是耐磨性不如抛光砖。按表面不同，通常分为亮面和哑光两种；按照胚体不同，通常分为陶质釉面砖和瓷质釉面砖。釉面砖适用范围广，可用于不同空间。

区分釉面砖和无釉面砖的方式，就是观察瓷砖侧面，如果瓷砖侧面胚体分为明显的上下两层则为无釉面砖；如果瓷砖侧面看只有表面一层与胚体不同，这就是釉面砖。

关于瓷砖选购，那些你需要了解的事

玻化砖侧面，分为两层

瓷砖发生空鼓的常见原因

空鼓脱落

当瓷砖发生空鼓时，很多业主第一时间就认为是瓷砖质量有问题，直接找商家理论甚至投诉。事实上，多数情况下瓷砖空鼓跟质量没有关系，金刚石瓷砖供应商，问题出在铺贴环境和铺贴工艺上。

瓷砖发生空鼓的常见原因主要有以下几种：（1）瓷砖背面或墙体基面未清理干净；（2）铺贴高吸水率瓷砖前没浸水或浸泡不够；（3）粘结剂选择不符合要求；（4）粘结剂使用操作不当；（5）铺贴施工手艺不规范等。

根据以上瓷砖空鼓的常见原因来看，可能会引起瓷砖空鼓的环节是铺贴施工。因此，在瓷砖铺贴施工上要谨慎，好选择有经验的老师傅，铺贴材料也不能马虎。

有色差、花纹不一致

瓷砖色差是指不同片砖之间或同一片砖不同部分之间的色泽差异。通常情况下，金刚石瓷砖哪家好，在适当且均匀的光照下，一批产品看不出明显的色泽差异，则可视为无色差。花纹不一致一般是指是业主收到的瓷砖与在展厅看到的不一样。

一般来说，瓷砖色差以及花纹不一致问题在业主验收瓷砖的时候就可以及时发现并避免。在收到瓷砖时，好对所有包装内的产品抽样对比，观察色差程度，认为色差无法接受的及时向商家反馈、更换。

目前的大理石瓷砖已经不仅仅是一种装饰材料，金刚石瓷砖经销商，在家居装修中它更多是被当做是一件艺术品来雕琢。在家居装修中，它的身影出现在各家居场合，贯穿整个家居生活，无时不刻地散发出时尚气质，大显居室风格典雅大方、精致非凡、清新淡雅、庄严肃穆。如今，大理石瓷砖通过不断对逼真装饰效果的不懈追求及技术创新，实现“大理石的逼真效果”与“瓷砖的优越性能”结合。再加上天然大理石是有限的自然资源，存在色差大、瑕疵多、易渗水渗污、难打理、价格高昂且供货周期长等各种天然缺陷。因此，大理石瓷砖已逐渐被越来越多的施工单位及工程方所选用。

金刚石瓷砖经销商-天津金刚石瓷砖-

博师陶瓷砖厂家由隆鑫源陶瓷有限公司提供。隆鑫源陶瓷有限公司是天津 天津市 ,墙面砖的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广东佛山隆鑫源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广东佛山隆鑫源更加美好的未来。