强磁辊湿式磁选机,潍坊特力机械,强磁辊湿式磁选机适用范围

产品名称	强磁辊湿式磁选机,潍坊特力机械,强磁辊湿式磁 选机适用范围
公司名称	潍坊特力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园
联系电话	13964682698 13964682698

产品详情

TLCH型强磁辊湿式磁选机是我公司根据多年经验和客户现场需求研发的一种组合机型,可以实现多重结构或不同磁场强度的组合。

其原理为物料经料仓通过导料盘进入磁场区,磁性矿物被吸附在磁辊表面旋转到达精矿区, 毛刷将吸附在磁辊表面上的磁性矿刷脱,在高压水的喷射下落到精矿斗里,部分未被吸附的磁性矿粒、 非磁性矿粒和磁性较弱的矿粒进入到下一级再选,能实现10辊组合,可对物料进行多达10次的分选,特 别是对强磁性、中磁性、弱磁性共存矿物有显著的分选效果。

适应范围

主要用于细粒弱磁性矿石的粗选、扫选和精选。可有效的对锰矿、赤铁矿、假像赤铁矿、镜铁矿、菱铁矿、铬铁矿、针铁矿、褐铁矿、铌钽铁矿、黑钨矿、铁英岩矿、磷灰石、磷钇矿、橄榄石、硫铜锗矿、铁白石、黑云母、绿帘石、蛇纹石、原生钛铁矿、海滨砂矿、原生金红石和石英、长石、霞石、萤石、硅线石、锂辉石、高岭土等非金属矿物的除铁提纯。

强磁辊式磁选机的维护保养

- (1)介质板要求不串不堵,保持20~30天清洗一次,定期更换介质板(比如一年或半年视齿板磨蚀情况而定),并注意压盖螺丝要拧紧。
- (2)运转中注意润滑油和冷却油的温升,过高时要报告给车间主任,以便采取必要措施,如停机检修。
- (3)减速机的温升超限要立即上报车间领导,停车检查处理。

- (4)定期更换润滑油。
- (5)注意观察各油压表、水压表、电压表、电流表的指针是否灵活、读数是否符合要求,发现问题及时找有关人员处理。
- (6)注意与强磁机相联系的前后设备的工作情况,尤其是前面的弱磁、除渣等作业必须工作正常,才能为强磁作业创造良好的工作条件。

用户在购买磁选机时不仅要考虑质量、性能及价格因素,同时还应该考虑厂家的售后服务, 良好的售后服务能够为客户减少许多不必要的麻烦。特力机械始终坚持"客户即为上帝"的服务态度, 实行高标准、高质量的售后服务态度,并定期进行客户满意度调查,严格监督售后服务质量,以解除客 户的购买顾虑,使购买用户买的舒心、用的放心。