

佳能C5755复印机 时美1站式

产品名称	佳能C5755复印机 时美1站式
公司名称	广州时美图文设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区沫陂西路16号大院D栋402
联系电话	15989163508 15989163508

产品详情

广州时美图文设备有限公司成立于2008年、从事欧美、日本全系列数码复印机。面向直销，产品一年保修，终身维护，专注品质多年打造强的多功能图文设备。公司成立以来，通过技术以降低成本，提，提高质量为目的，致力于图文快印行业。佳能C5755复印机服务热线。 在日常的办公中，佳能C5755复印机，尤其操作上的各种做法，会使得该设备的实际使用寿命没有它的设计寿命的时间长。其中一个重要的原因就是过度使用复印机。在使用的时候应该按照复印机打印机设备的说明进行操作，这样才可以尽可能的延长该设备的使用年限。此外，设备在不适当的使用环境中长时间使用也会导致复印机打印机寿命短的原因之一，如潮湿的环境会导致影印机部件的潮湿，造成纸塞、粉损等效果问题。如果不定期维修复印机(清洗废品、更换磨损部件等)，机器的使用寿命也会缩短。佳能C5755复印机服务热线。

广州时美图文设备有限公司成立于2008年、从事欧美、日本全系列数码复印机。面向直销，产品一年保修，终身维护，专注品质多年打造强的多功能图文设备。公司成立以来，通过技术以降低成本，提，提高质量为目的，致力于图文快印行业。佳能C5755复印机服务热线。

打印机热敏头清洗方法

注：待热敏头片冷却以后方可印头片进行清洗，否则可能由于头片受热不均而使头片

1. 确保在清洗热敏头片之前电源已被关掉，佳能C5755复印机价格表，并且电源电缆和通讯电缆均已拔下
2. 取下打印机的活动盖板，将机头的抬杆抬起，佳能C5755复印机报价，把打印纸取出
3. 用干净的棉球棍湿少许酒精，轻轻涂抹在头片的加热元件的表面脏物，切记不要用沙纸，刀片或硬物刮打印头片！否则会使热敏头片受到损坏，并且不可修复

佳能C5755复印机服务热线。 广州时美图文设备有限公司成立于2008年、从事欧美、日本全系列数码复印机。面向直销，产品一年保修，终身维护，佳能C5755复印机出租价格，专注品质多年打造强的多功

能图文设备。公司成立以来，通过技术以降低成本，提，提高质量为目的，致力于图文快印行业。佳能C5755复印机服务热线。 开机预热半小时，将机内潮气干后使用。现象2：开机复印出现全白现象这是由于复印机运动过程中转印分离电极丝漏电，无法将墨粉由感光鼓转印到复印纸上的缘故。解决措施：开机预热半小时后使用，如仍不能解决则呼维修人员。复印件皱折这是由于纸张过潮的缘故，导致复印纸在定影过程中纸张严重变形。解决措施：更换一包新的复印纸。佳能C5755复印机服务热线。佳能C5755复印机-时美1站式由广州时美图文设备有限公司提供。广州时美图文设备有限公司为客户提供“彩色复印机,数码复印机,黑白机印刷机,数码印刷机,彩色印刷机”等业务，公司拥有“数码,黑白”等品牌，专注于行业设备等行业。 ，在广州市天河区沫陂西路16号大院D栋402的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙建林。