

专注生产群吊电动葫芦10t 同步环链电动提升机DHP 爬架电动葫芦

产品名称	专注生产群吊电动葫芦10t 同步环链电动提升机DHP 爬架电动葫芦
公司名称	河北嘉正起重机械制造有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	嘉正:DHP DHP:7.5T 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑县东阎乡东阎村
联系电话	13730258562 13180200832

产品详情

建筑爬架电动葫芦哪些零部件损坏应该立即更换？

我们在使用建筑爬架电动葫芦过程中，随着使用的磨损和自然所带来的损害很容易造成建筑爬架电动葫芦中的有些易损件出现破裂。而往往出现这种情况，很多人就会想着如何来补救。在这里嘉正提醒您，这样是不对的。易损件出现损坏，应该立即进行更换而不是进行补焊工作。

建筑爬架电动葫芦哪些才是易损件呢？

- 1、上下吊钩：现在的吊钩都是合金钢材质，结实耐用并且不会出现断裂的情况，但是使用时间长后就极易发生变形的情况。这种时候不要想着去弥补，而是立马进行更换。
- 2、起重链条：起重链条是整个建筑爬架电动葫芦的承重部位。是易损件当中非常重要的零部件。如果链条出现变形情况或者链环有出现断裂的不要进行补焊，应立即停止作业，并且更换完链条后才能使用。
- 3、上下限位：虽然说限位器损坏的情况比较少，但是也是有损坏的可能，而限位器只要出现损坏的情况就应该立即更换，而不是放任不管甚至是自己进行修复。
- 4、减速器：减速器也是属于不易损坏的部件之一，但是只要出现损坏就需要立即更换，而不是自己进行处理。

5、电机：电机也是出现问题应该立即更换，而不是进行自己拆卸处理。、

6、电器：建筑爬架电动葫芦出现电器损坏。如果已经确定是电器的问题，应该立即找厂家进行更换，而不是自己进行测试并修补。

我们遇到建筑爬架电动葫芦易损件出现损坏的时候，不要自己想着去修补它，而是进行更换，这样不仅节省了您的时间和精力。对于电动葫芦的稳定性会更加的好。