

汽车喇叭网罩厂家 凌成支持定制 越秀区汽车喇叭网罩

产品名称	汽车喇叭网罩厂家 凌成支持定制 越秀区汽车喇叭网罩
公司名称	广州凌成五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肇庆市高要区金利镇金盛工业园兴隆电镀公司内 A栋A101厂房
联系电话	13829774893 13829774893

产品详情

广州凌成汽车喇叭网——汽车喇叭网罩

通常是零散的出现，一般的堵孔或盲孔率会在5-8%左右，客户也会接受，如果是大面积的堵孔或是盲孔发生那就是生产不良了，是客户不能接受的，判定为不良报废品。产生这种不良的原因还有一方面就是无尘室的净化级别达不到既定标准，有粉尘吸附到油墨中所产生的不良。还有一个问题就是翘膜问题，所谓的翘膜只是蚀刻行业内部的一种说法，也就是在蚀刻过程中，汽车喇叭网罩打孔，不需要被蚀刻的区域进入了化学而导致的表面微腐蚀的现象，汽车喇叭网罩厂家，一般呈现的是表面一层发白的现象，汽车喇叭网罩生产厂家，有点粗糙感。这种现象产生的原因一般是金属表面除油不干净所导致的感光油墨涂布或是感光膜的附着力降低所产生的。汽车喇叭网罩

广州凌成汽车喇叭网——汽车喇叭网罩

在蚀刻行业里蚀刻网类产品有个广泛的技术难点，那就是堵孔和盲孔现象，在此把产生这种不良的原因分析给大家，可供大家了蚀刻网加工的技术难点。堵孔或盲孔的现象一般发生在密集型的蚀刻网加工产品中，由于密集孔加工产品孔径及其细微，蚀刻菲林经过曝光显影后的效果很难检查全面，会有部分曝光和显影不良的现象产生，所以经过蚀刻后就会有部分的堵孔或是盲孔不良现象。汽车喇叭网罩

广州凌成汽车喇叭网——汽车喇叭网罩

目前蚀刻网产品以及各种孔类产品已广泛应用于精密过滤设备、化纤喷丝板、喷气发动机喷嘴、电子计算机打印头、印刷电路板、电视机障板、天象仪星孔板、航空陀螺仪表元件、飞机透平叶片以及中的红血球细胞过滤器等零件的加工领域。根据小孔的尺寸范围划分，到目前为止约有50种之多，越秀区汽车喇叭网罩，每一种加工方法都有其特别的优点和缺点，这主要取决于工件孔径的大小，孔的排列，孔的密度，孔的精度要求，还有就是要考虑工件的后续使用因素，这就涉及到考虑用哪种加工工艺能否批量加工的问题。汽车喇叭网罩

汽车喇叭网罩厂家-凌成支持定制-越秀区汽车喇叭网罩由广州凌成五金有限公司提供。广州凌成五金有限公司是一家从事“金属制品业”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“生产加工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凌成在家用金属制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！