

# 自动冲床 冲床 高密高锻机械

产品名称	自动冲床 冲床 高密高锻机械
公司名称	山东高密高锻机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道泽安大道1587号
联系电话	17362069111 17362069111

## 产品详情

### 高精密冲床传动中心与机器整体的中心趋于一致

高精密冲床传动中心与机器整体的中心趋于一致，确保冲压的、稳定。离合器/刹车器装置高度灵敏，再加的双联电磁阀和过负荷保护装置，确保冲床滑块运转及停止的性与安全性。滑块调整机构调整精密高达0.1mm，调整生产更具安全、快捷。曲轴、齿轮、齿轮轴等摩擦等部位均经硬化热处理后再研磨加工，有极高的耐磨性和平衡性，液压冲床，性能稳定，确保冲床品质和寿命。

### 气动冲床送料机问题及解决方法

#### 直观检查

运行过程中有无铁块、大块硬物等混入槽内运行过程中严防铁块、大块硬物等混入槽内，检查链条销子是否断裂或松动，及时更换或修复;检查刮板是否损坏或磨损。如果有弯曲变形或丢失的刮板，及时更换或修补。“聚乙烯”刮板有划痕或沟槽也许表示有其它问题，定期清除送料机里的麻绳等杂物，冲床，以免缠绕链条后使电机过载，损坏电机和减速器。

#### 禁止同时冲两块板料

高精密冲床工作时要定时对各润滑点加润滑油，禁止同时冲两块板料。发现压力机不正常应立即停止工

作，高精密气动冲床，不可任意拆卸防护罩。工作结束后飞轮离合器要脱开，并关断电源，将压力机拭揩清洁，在未涂油漆的加工表面涂油。

## 关于高精密冲床的相关内容

目前市场上的高精密冲床品牌种类多，自动冲床，配置上也是各有优势。可能同一款型号，冲床的配置差异性却是很大，所以在购买时要对冲床的配置参数了解清楚，并进行价格的参照对比才能购买到的高精密冲床。

自动冲床-冲床-高密高锻机械由山东高密高锻机械有限公司提供。山东高密高锻机械有限公司是山东潍坊,锻压机床的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在高密高锻机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创高密高锻机械更加美好的未来。同时本公司还是从事压力机，机械压力机，曲轴压力机的厂家，欢迎来电咨询。