

防滑瓷砖厂 广东佛山隆鑫源 河北防滑瓷砖

产品名称	防滑瓷砖厂 广东佛山隆鑫源 河北防滑瓷砖
公司名称	隆鑫源陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津梅江装饰城博师淘陶瓷装饰体验馆
联系电话	15302114891 15302114891

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：隆鑫源陶瓷有限公司

拼花瓷砖加工铺贴出错

有色差、花纹不一致

瓷砖色差是指不同片砖之间或同一片砖不同部分之间的色泽差异。通常情况下，在适当且均匀的光照下，一批产品看不出明显的色泽差异，则可视为无色差。花纹不一致一般是指是业主收到的瓷砖与在展厅看到的不一樣。

一般来说，瓷砖色差以及花纹不一致问题在业主验收瓷砖的时候就可以及时发现并避免。在收到瓷砖时，防滑瓷砖加盟，好对所有包装内的产品抽样对比，观察色差程度，认为色差无法接受的及时向商家反馈、更换。

但是，业主需要明白的是，不同批次的瓷砖存在轻微的色差属于正常情况。此外，为了营造某些特定的艺术美感，瓷砖厂家会设计制造出单片瓷砖有颜色深浅变化或在瓷砖边缘、表面添加泛白、风化、水渍等痕迹。而瓷砖花纹不一致也有可能是同一款瓷砖有多个版面的原因。

拼花瓷砖加工铺贴出错

引起瓷砖表面开裂的因素有三个

引起瓷砖表面开裂的因素有三个：

一是在运输过程中瓷砖受到碰撞而出现龟裂。在收货时，要特别看清瓷砖的外包装是否完好，并打开检查瓷砖是否碎裂，出现碎裂的瓷砖可以要求厂家及时退换。

二是由于铺贴施工操作不当。铺贴时瓷砖受到撞击、地面基层不平整都会引起开裂，还有瓷砖留缝不够进而引起两片瓷砖挤压也会引起开裂。

三是瓷砖质量问题。这一问题在验收瓷砖时就可以发现，但也难以保证瓷砖铺贴使用后出现因瓷砖质量而开裂的情况。

瓷砖铺贴后发黄发黑的现象一般出现在卫生间、厨房等水分、湿气较重的区域，原因主要是瓷砖吸水率偏高或者铺设不慎导致接缝不牢。如果瓷砖吸水率符合标准，这种情况就不能算是瓷砖质量问题。想要避免这种现象，业主好根据瓷砖的吸水率评定瓷砖适合铺设在哪些区域。此外，瓷砖在铺贴前用不清澈的水浸泡或浸泡过久都有可能引发瓷砖铺贴后发黄变黑。业主在计算瓷砖用量的时候都会算上3%-5%的损耗。瓷砖本身的质量是影响损耗率的一个因素，但很多时候瓷砖损耗大，不全是因为瓷砖质量不好，跟切割加工的工艺也有很大关系。

在瓷砖铺贴过程中，防滑瓷砖，开关插座、墙面阳角等区域都需要对瓷砖进行切割加工。这一步骤非常考验铺贴工人的手艺，因此瓷砖有损耗的肯定的，防滑瓷砖厂，损耗率达到5%-10%都算正常。因此，建议业主在购买瓷砖时多买，铺贴后有剩余可以联系商家退货。

选购瓷砖注意事项：

防滑

不管家里怎么装修，防滑瓷砖代理，安全肯定是首要考虑的问题，每天都会在家里走来走去，地面瓷砖的防滑性、抗污能力、耐磨性、光泽度和颜值应该取得一个平衡，虽然这些能力在某一种瓷砖上显得有些矛盾，比如抛光砖防滑能力强但是抗污能力稍弱，而抛釉砖

光泽度好颜值高，但防滑性能就受到影响。一般来说，瓷砖的防滑系数在0.5以上就是比较安全的。

常用瓷砖防滑能力：没有抛光的通体砖 > 仿古砖 > 抛光砖 > 全抛釉。

抗污能力则跟防滑能力相反：

抛釉砖 > 仿古砖 > 抛光砖 > 不抛光的通体砖（一般公共场所用）

光泽

瓷砖表面并不是越亮越好，不同种类的瓷砖表层釉面和抛光程度决定了它的光泽度。不同光泽度的瓷砖可以满足不同的设计需要，常见的有亮光和亚光两种，如果家里采光不是特别好，可以选择亮光瓷砖增加光线反射。

耐磨

作为地面装饰材料，耐磨就是不被轻易刮花，是瓷砖使用寿命和保持颜值的重要标志之一。对于不同瓷砖的检验标准不同，釉面砖要求是耐磨度，而无釉面砖要求的是耐磨深度。但是大多数正规厂家生产的瓷砖质量都是没有问题的，平时稍微注意保养，用个十几二十年也是轻轻松松的事情。

防滑瓷砖厂-广东佛山隆鑫源(在线咨询)-河北防滑瓷砖由隆鑫源陶瓷有限公司提供。隆鑫源陶瓷有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！