

天津压铸模具制作 天津压铸模具 鑫乾精密机械科技

产品名称	天津压铸模具制作 天津压铸模具 鑫乾精密机械科技
公司名称	天津鑫乾精密机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区王朝南道1号
联系电话	15320196908

产品详情

压铸模具为什么会出现碰伤的情况?

压铸模具为什么会出现碰伤的情况?

- 1、出模取货或冲边后取件遇到磨具、机器设备或操作台的边、角等导致;
- 2、每个实际操作工艺流程锌合金压铸件堆积不善;
- 3、各实际操作工艺流程作业者实际操作不善，如扔件等;
- 4、工艺流程间装运，如未分隔维护、塌陷等;
- 5、各实际操作工艺流程实际操作工具的磕磕碰碰，如铝压铸取货勾、取货钳等，清除工艺流程的挫刀、冲子等。

铝压铸模具在生产时有缺陷怎么办?

天津鑫乾机械有限公司拥有各种模具加工设备共四十几台，从事各类压铸/注塑/橡胶模具、及其制品的设计、制造及产品检具的设计、加工服务。铝压铸模具在生产时有缺陷怎么办？对于缩孔：要使压铸凝固过程中各个部位尽量同时均匀散热，天津压铸模具厂家，同

时凝固。可通过合理的水口设计，内浇口厚度及位置，模具设计，模温控制及冷却，来避免缩孔产生。对于晶间腐蚀现象：主要是控制合金原料中有害杂质含量，特别是铅