

复盛空压机 空压机 合肥华大通用品质可靠

产品名称	复盛空压机 空压机 合肥华大通用品质可靠
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

空压机停机的原因

在运行中自动跳闸停机：一是供电电网因素。因该机自身带有欠压保护器、错断相保护器、高压保护器等安全保护装置。当电网电压低于额定电压(380V)大约90%时，或电源相序不正确及三相电源缺相时，都会自动跳闸停机。二是排气温度过高。有可能是润滑油缺少了，冷却器堵塞了，或者温控阀故障不能正常动作。

温度过高：这个是螺杆空压机常见的故障，这里做详细说明。螺杆空压机设定1高排气温度为120摄氏度。达到110度是温度警示灯开始闪烁报警，超过120度时便会自动停机。

空压机轴承温度高要怎样解决?

首先如果是供油系统原因，我们就需要检查供给的油是不是不足或者受到了中断，复盛空压机，没有了机油的流动散热轴承的温度会迅速升高，从而导致轴承高温形变并且产生咬合，整个螺杆式空压机将不能工作。其次就是机油如果杂质过多，散热效果就会大打折扣，并且杂质被带入轴承后会使得元件刮伤，此时我们要检查机油所含杂质的成分，并根据成分推导来源，检查油分芯是否还在正常工作。

螺杆空压机空滤的重要性

1.防水性能，空气中含有大量的水份大家是知道的，特别是下雨天空气中含水量将更高，一旦空滤防水

性能不佳，空压机，空滤就很容易受潮，空滤一受潮就会影响空压机吸气畅通，螺杆空压机，甚至堵塞，客户会因此浪费大量的电费。

2.过滤精度，10立方空压机，如果过滤精度不高，大量稍微细小一点的灰尘杂质就会被吸入螺杆空扭机内部，会影响到油分，机油，油滤，轴承等使用寿命。

3.透气度，透气度如果不好就会影响螺杆空压机吸气畅通，也容易堵塞，客户也会因此浪费大量的电费
检测空滤质量如何。

复盛空压机-空压机-合肥华大通用品质可靠(查看)由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥华大通用工业节能技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为压缩、分离设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!