

飞机盒生产 高淳飞机盒 润庆包装有限公司

产品名称	飞机盒生产 高淳飞机盒 润庆包装有限公司
公司名称	南京润庆包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区陆朗镇陆谷路209号
联系电话	13585118280 13585118280

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京润庆包装有限公司

纸箱防潮的办法?

- 1、在生产加工纸箱时，高淳飞机盒，给纸箱上防潮油或者泼水剂，这样加工出来的纸箱还会提高纸箱自身的强度，对于纸箱回潮也是一个方法，但这样也会使价格偏高。
- 2、纸箱在生产时若没有加防潮油或者泼水剂，就要注意存放的环境了，我们知道存放环境也是一个比较重要的，如果我们注意了存放环境，即使平常的纸箱也会比较干燥，不会回潮。
- 3、纸箱数量，我们进行纸箱定做或购买时，纸箱的数量一定要控制，因为我们如果不能改变纸箱的存放环境，那改变纸箱数量就很重要了。因为我们能确定纸箱数量我们就能减少存放纸箱。

飞机盒和邮政盒的区别是什么？

飞机盒，因其展开外形酷似飞机而得名，飞机盒定制，属于纸箱的一种分支，是快递打包、发货，采用瓦楞纸制作。飞机盒一般由瓦楞纸做成。一般有三层和五层之分。三层分为a型b型和e型，材质厚度分别是4毫米.3毫米.1.5毫米。做飞机盒b型和e型的居多，a型的厚度4毫米，瓦楞飞机盒，折叠的时候前面插口不方便插进去，一般装淘宝服装，小饰品，飞机盒生产，四件套居多。五层分为ab瓦，be瓦，ae瓦但是

适合做飞机盒的只有be瓦，厚度3-4毫米，一般用在，装液晶显示屏等等对抗压性要求比较高的产品快递上。

邮政盒就是邮政纸箱。是指国家邮电局为方便广大客户，提供的牛皮纸板包裹包装箱。大小共有十二个规格。

纸箱在制作时易出现的状况：

1、纸张使用不当

常表现为里纸选择不合理或瓦楞纸级别不合适，这会造成制作时纸箱成型。

2、塌楞、倒楞

原因有吸风力度和风量都不够；楞纸整个张力较小，使纸板两边出现起皱情况；瓦楞辊两方压力不协调。

3、麻面朝外

这是因为里纸使用不当造成的，尤其是针对各类纯浆纸。

4、纸箱尺寸不对

制作前没设置好长宽高；螺丝松动刀具会跑刀；甩切刀齿轮磨损会容易松框；变速箱内或多或少存在故障；毡辊间隙没调整好。

飞机盒生产-高淳飞机盒-润庆包装有限公司由南京润庆包装有限公司提供。南京润庆包装有限公司在纸箱这一领域倾注了诸多的热忱和热情，润庆包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。