

建筑爬架群吊低速环链电动葫芦厂家

产品名称	建筑爬架群吊低速环链电动葫芦厂家
公司名称	河北嘉正起重机械制造有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	嘉正:DHP DHP:7.5T 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑县东阎乡东阎村
联系电话	13730258562 13180200832

产品详情

DHP群吊电动葫芦异物进入内部罩壳影响

DHP群吊电动葫芦，如果有异物进入了罩壳内部，那么里面的零件运行就受到了影响，下面详细为大家讲解。1、内部零件损坏。异物进入外罩壳后，附着在内部零件上，不仅影响零件的运行而且还会对零件造成损坏，使用DHP群吊电动葫芦整体运行受到影响，无法顺利进行作业。

2、制动性能下降。异物进入内部零件对制动系统造成很大的影响，摩擦片粘附杂物制动不灵活，安全系数下降，影响DHP群吊电动葫芦灵活运行，还可能发生安全事故。

3、不易清洁。异物进入内部零件后粘附在零件缝隙中很难进行清洁，如果长时间不进行清洁零件就会发生损坏，缩短DHP群吊电动葫芦的使用寿命。

外罩壳是内部零件的重要保护装置，是不可缺少的配件之一，用户应当引起重视，对外罩壳进行保护也是对内部零件进行保护，这样才能保证[DHP群吊电动葫芦](#)更加经久耐用。