

# 写真机 众拓科技有限公司 锐智写真机价格

产品名称	写真机 众拓科技有限公司 锐智写真机价格
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

## 产品详情

驱动电路的故障：驱动电路的电子原器件老化和积蓄太多的干油墨污垢，都可能影响驱动喷头的电压，造成喷头不出墨水或出墨水量不稳定。

7、墨水的种类：部分厂家的墨水由于干燥剂的量控制不当，干燥太快，易引起墨水在外部堵塞，锐智写真机价格，虽然可以清洗，但清洗的时间间隔比较频繁，一旦长时间不使用喷头而没有及时保护喷头时，在下次再喷画时有可能造成喷头性的损坏。

## 保养方法

写真机要清洗喷头喷嘴，需要蒸馏水、不起毛的擦洗布和一个盘子。

- 1、用蒸馏水将布浸湿。
- 2、用湿布轻轻吸净（不要擦）喷头底部的喷嘴3至5次。

对所有要清洗的喷头重复该过程。每个喷头都应使用布的干净区，避免喷头颜色相混合。测试喷头看喷头是否被堵塞。（参见打印和解释初始样本和颜色测试操作，以获取更多的信息。）

如果仍存在堵塞，写真机，则可把蒸馏水稍稍加热并放少量于盘子中。（将喷头放在盘子里时，锐智写真机哪家好，由于水可能泄漏到芯片后面，锐智写真机报价，因此水面不应高于底部2CM。）

## 如何清理光栅

光栅位于托架组件的背后。要清洁光栅，提起写真机的顶盖。按“辅助功能菜单”然后按“存取墨

水匣”将托架从工作台卸下。定位光栅。注意：您将无法实际地看到该。

一般了解它在托架组件上的位置。调整罐装空气的方向，以便它可从托架组件左侧冲其背后喷射气流。将该罐

装空气置于跟踪缆线支架的下面和光栅的上方。注意：向喷射气流，清除上的杂质。

按“存取墨水匣”将托架组件重新装回到工作台。关闭顶盖。

写真机-众拓科技有限公司-锐智写真机价格由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司在打印机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，众拓科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。