

# 益阳脱硫塔防腐 金芝麻环保 脱硫塔防腐不着火

产品名称	益阳脱硫塔防腐 金芝麻环保 脱硫塔防腐不着火
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

## 产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

问题描述：三期废水系统设备运行不稳定

原因分析：三期废水系统运行不稳定主要表现在板框式压滤机效率过低，压滤后的滤饼质量差，废水楼污染严重；废水系统选用设备质量差，益阳脱硫塔防腐，如废水地坑泵选用泵体材质为PP，在实际运行一周后就发生泵体开裂，叶轮断裂情况，完全无法满足运行需求；废水三联箱搅拌器减速机质量差，在运行一个月不到的时间发生轴承损坏事故。

解决方案：检修、运行共同协商，将废水三联箱互联，将废水系统产生污泥排入吸收塔地坑，进入系统循环，经过一二期脱硫运行验证(Experimental)，此方法可以取消污泥机。目联箱互联已完成，污泥引入地坑工作已完成。

废水系统设备质量差问题，检修部已联系设备厂家重新对设备进行选型，已填报设备需求计划，在设备到货时进行改造更换，解决废水系统问题。同时利用三期尾工尾项资金对三期公用系统如供浆、回收水、事故浆液箱进行互联，可以同时解决一二期公用系统备用容量不足问题，提高可靠性。目前，工程已开始施工。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

二：运行中注意事项

- 1：调整排除水管路阀开度，保持分离器内有压力，以利于分离器内污油的排除
- 2：观察压力表、温度表等指示仪表是否正常

3：观察处理后的排水水质和油份浓度报警器的工作情况

4：排放结束后，应继续注入清水运行15min，清洗分离器

5：停泵后关闭进出口阀，避免筒内清水流失，脱硫塔防腐耐高温，减少内壁氧化、腐蚀

6：每次使用油水分离器排放，均应记录到油类记录簿中

### 三：维护

1：定期清洗滤器，打开分离器底部泄放阀，脱硫塔防腐不着火，排除沉淀在下部的泥沙，杂质

2：及时清洗分离器内部分离元件，切忌用清洗剂清洗分离器的内壁及元件

3：出现故障时，应查明原因并及时更换失效的聚结元件

## 金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

物理腐蚀（Physical Corrosion）物理腐蚀是指金属由于单纯的物理溶解而引起的破坏。其特点是：当低熔点的金属溶入金属材料中时，会对金属材料产生“割裂”作用。由于低熔点的金属强度一般较低，碳素厂脱硫塔防腐，在受力状态下它将优先断裂，从而成为金属材料的裂纹源。应该说，这种腐蚀在工程中并不多见。

根据腐蚀形态分类按腐蚀形态分类，可分为腐蚀、局部腐蚀和应力腐蚀三大类。

1

腐蚀（General Corrosion）腐蚀也称均匀腐蚀，是在管道较大面积上产生的程度基本相同的腐蚀。均匀腐蚀是危险性小的一种腐蚀。

工程中往往是给出足够的腐蚀余量就能保证材料的机械强度和使用寿命。

均匀腐蚀常用单位时间内腐蚀介质对金属材料的腐蚀深度或金属构件的壁厚减薄量（称为腐蚀速率）来评定。SH3059标准中规定：腐蚀速率不超过0.05mm/a的材料为充分耐腐蚀材料；腐蚀速率为0.05～0.1mm/a的材料为耐腐蚀材料；腐蚀速率为0.1～0.5mm/a的材料为尚耐腐蚀材料；腐蚀速率超过0.5mm/a的材料为不耐腐蚀材料。

益阳脱硫塔防腐-金芝麻环保-脱硫塔防腐不着火由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司为客户提供“脱硫塔,金芝麻纳米重防腐涂料”等业务，公司拥有“山东金芝麻”等品牌，专注于其它等行业。，在山东济南市天桥区北园大街国贸大厦的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏经理。