

鑫凯锋精密机械 铣头供应商 江门铣头

产品名称	鑫凯锋精密机械 铣头供应商 江门铣头
公司名称	昆山鑫凯锋精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市巴城镇京阪路1605号
联系电话	13174101495 13174101495

产品详情

作为机床附件，铣头的工作原理是安装在铣床上与主轴连接，用以带动铣床上的铣刀旋转对工件进行铣削加工，通过这种带动，双向铣头，铣刀才能正常的运转，终完成复杂的操作。可以说，铣头看似渺小，却在铣床的工作中发挥着至关重要作用。另外，随着机械化进程的不断发展，机床操作开始广泛应用到数控编程，这就极大的释放了劳动力。其先进的作业方式和高1效的生产力将逐步取代人工操作。

昆山鑫凯锋精密机械有限公司主营产品：铣头，直角铣头，万能铣头，龙门铣头，镗铣头，动力头。从设计、开模、制造、搪銑测试、精度检验、以一系列完善的程序，完成产品的生产。欢迎新老客户咨询！

正确安装铣头才能发挥出1好的效果，提，安装时先将铣头放在铣卡上，固定好直到不会掉下来。一手按住铣头柱旁边的按钮，另一只手将螺母拧紧，整个过程不用太用力，小心碰到手。

铣头可以对很薄或很软的材料进行加工，行程长、附件种类多。底座结构使用了、高刚性钻削装置，铣头供应商，主轴电机采用了，高功率的电机，具有从低转速到高转速广泛的类型。钻孔攻牙主轴头属动力部件，可钻孔、可攻牙，铣头价格，也可配装多轴器，提升效率，正确安装铣头可以同时满足用户小批量和大批量生产需要。

昆山鑫凯锋精密机械有限公司主营产品：铣头，直角铣头，万能铣头，江门铣头，龙门铣头，镗铣头，动力头。从设计、开模、制造、搪銑测试、精度检验、以一系列完善的程序，完成产品的生产。欢迎新老客户咨询！

镗铣头作为镗铣机床关键部位，在日常使用中损耗也大。作为铣床的关键部位，平常的使用维护是极为重要的，镗铣头在日常使用要注意清除机床外表污垢等，保持其清洁。那镗铣头一般安全操作规程是什么呢？

- 1、检查操作手柄、开关、旋钮、夹具机构、液压活塞的联结是否处在正确位置，操作是否灵活，安全装置是否齐全、可靠。
- 2、检查机床各轴有效运行范围内是否有障碍物。
- 3、严禁超性能使用组合机床。按工件材料选用合理的切削速度和进给量。
- 4、装卸较重的工件时，必须根据工件重量和形状选用合理的吊具和吊装方法。
- 5、镗铣头的主轴转动，移动时，严禁用手触摸主轴及安装在主轴端部的刀具。
- 6、更换刀（镗刀头）具时，必须先停机，经确认后才能更换，更换时应该注意刀刃的伤害。

鑫凯锋精密机械(图)-铣头供应商-江门铣头由昆山鑫凯锋精密机械有限公司提供。昆山鑫凯锋精密机械有限公司是从事“机械设备,机械设备零配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：侯工兵。