

# 静音无油空压机 合肥华大通用 合肥无油空压机

产品名称	静音无油空压机 合肥华大通用 合肥无油空压机
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

## 产品详情

复盛空压机注意事项：

一是应考虑排气压力的高低和排气量大小。一般用途空气动力用压缩机排气压力为0.7MPa，老标准为0.8MPa。目前社会上有一种排气压力为0.5MPa的复盛空压机，无油静音空压机，从使用角度看是不合理的，无油螺杆空压机，因为对风动工具而言其压力余量太小，输气距离稍远一些就不能使用。另外，从设计角度看，这种压缩机设计为一级压缩，压比太大，静音无油空压机，易引起排气温度过高，造成气缸积炭，导致事故发生。如果用户所用的压缩机大于0.8MPa，一般要特别制造，不能采取强行增压的办法，合肥无油空压机，以免造成事故。

空压机机组宜单排布置，其周围须保留足以让另部件进出的空间，空压机四周离墙至少1.5米以上；空压机离顶端空间距离2米以上。按气缸的配置方式分有立式、卧式、角度式、对称平衡式和对置式几种。按压缩级数可分为单级式、双级式和多级式三种。

依靠适当的弹性，可以帮助机器整体比较低的噪音，皮带本身通过适时的打滑，避免突如其来的振动，对各个零件起到的是很好的保护作用。

如何判断空压机配件质量

空气滤芯基本可以看的出来，它主要是看滤芯的纸质密度和品质肉眼是可以看的出来，如果质量不好会导致大量的杂质和灰尘跑到螺杆压缩机内部，容易堵塞油分芯，会产生内压过高，导致安全阀打开喷油。

油滤不好辨认质量的好坏，主要看使用的时间来判断，如果没有到的时间提前报警堵塞或是油压小，排气温度过高，这些有大部分原因是油滤堵塞所引起的，油滤如果质量不好也容易产生空压机维修中的故

障。

静音无油空压机-合肥华大通用(在线咨询)-合肥无油空压机由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司为客户提供“空压机”等业务，公司拥有“华大通用”等品牌，专注于压缩、分离设备等行业。，在合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：何经理。