

磁选机 江川机械 干式磁选机

产品名称	磁选机 江川机械 干式磁选机
公司名称	淄博市淄川江川机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市淄川经济开发区南五公里（康家坞工业园）
联系电话	13053393931 13053393931

产品详情

除铁效果

除铁器是一种用于去除大块非磁性材料中铁零件的电磁设备。为了保证设备有良好的使用效果，我们通常需要在使用前对设备进行调试。让我们来了解一下除铁器选型的注意事项吧。

- 1、当用户对杂质铁去除率要求较高时，杂质铁中锰钢较多，类似球体较多，干式磁选机，晶粒较大，料层较厚，建议：选择除铁器选择一或二级多级除铁，一般应不少于两个等级。多级除铁应在输送机头部安装自动除铁装置，在输送机中部安装手动除铁装置。
- 2、使用永磁体或电磁型时，输送机的皮带宽度在1400毫米以下，尽可能使用电磁型时，皮带宽度在1600毫米以上。
- 3、当物料中铁含量较大时，永磁磁选机，应选择具有自动除铁功能的除铁设备。
- 4、当功率容量有，使用永磁除铁设备。
- 5、当现场使用环境恶劣，灰尘较多时，选择永磁除铁器。
- 6、除铁设备防爆外，可选择永磁型。
- 7、为了便于除铁器顺利吸出杂质铁，提高除铁效果，可以在面向设备底部的输送带下安装无磁平辊，皮带可以拱起。

电磁除铁器行走装置要如何选择

电磁除铁器厂家介绍电磁除铁器行走装置选择：带式除铁器（含永磁和电磁），一般选择手动或行走小车，重型带式除铁器优先双轨手动组合行走架：轻型带式除铁器一般选择单轨组合行走架或单轨单车吊挂。非带式电磁除铁器：必须选择电动行走小车。以便电控自动吸、弃铁。轻型特别是三吊点的除铁器，一般选择电动单轨单车吊挂。重型设四吊点的除铁器可以选择电动双轨或单轨组合行走架。重型设三个吊点的可以选择电动单轨组合行走架。

永磁除铁器采用材料磁王钕铁硼作励磁，磁选机，具有体积小重量轻、磁场强、除铁干净、无能耗、操作方便、寿命长等特点。工作时，当散状物料中的铁磁性物质经过除铁器的强磁场时被牢牢的吸附。清除铁磁物时，只需拉开除铁门即可清理。该系列产品广泛应用于水泥、电力、、塑料、粮食、食品、陶瓷、建材等行业的粉状、颗粒状、块状物料中的除铁。磁选机

磁选机-江川机械-干式磁选机由淄博市淄川江川机械厂提供。淄博市淄川江川机械厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江川机械——您可信赖的朋友，公司地址：淄博市淄川经济开发区南五公里（康家坞工业园），联系人：王树兵。