

# 干粉电磁磁选机厂家 电磁磁选机 江川机械

产品名称	干粉电磁磁选机厂家 电磁磁选机 江川机械
公司名称	淄博市淄川江川机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市淄川经济开发区南五公里（康家坞工业园）
联系电话	13053393931 13053393931

## 产品详情

不同种类的电磁磁选机各自适合哪种工作环境？

1、料层较厚、物料粒度较大时，宜选用磁除铁机；或大一级或大二级超型号选用普通除铁机；也可多级除铁；多级除铁应尽可能选用铁器安装在皮带机头部使用。2、对杂铁除净率要求较高时，也可采用不同工作方式的除铁设备配合使用，如皮带机头部采用永磁滚筒，皮带机中部选用带式除铁机。3、现场环境粉尘较严重时，应选用全封闭结构的除铁机。4、电力容量不足时，应选用永磁除铁机。5、物料中含杂铁较多时，应选用自卸式除铁机。

电磁除铁器电磁能量转换效率很高

电磁除铁器电磁能量转换效率很高，用于去除含有铁磁性的物质；采用好的导磁资料的密闭技术，防止氧化而缩短运用寿命；制造多种相同流量不同功率的除铁器，电磁磁选机，来顺应多级串联时经济运用的需求；除铁器的清洗自动化水平必需要高，同时减少浆(粉)料和水的损耗，特别是釉浆除铁；在喷雾枯燥塔中请求电磁除铁器流量要大，能顺应20t/h以上的浆处置量；构造要简单，干粉电磁磁选机厂家，首页易于维护，体积尽可能小，运用平安牢靠；浆(粉)料传输途径中，使用的不锈钢，避免铁锈等杂质的二次污染。

电磁磁选机的选型技巧1、要根据生产量选定除铁器的物料流通量。2、还要考虑除铁器与其他生产设备的连接方式。3、要根据生产的实际状况确定选用工艺装备还是整机；4、根据安装除铁器的现场空间确定除铁器的三维尺寸。5、根据物料的形态和流动性选定除铁器磁场结构，电磁干式磁选机，主要是磁棒、磁板间距。如果物料流动性很差，应选用转动或带振动的除铁器。6、在价格方面，目前中除铁器价格大幅上扬。7、根据功能要求选择除铁机的档次。

干粉电磁磁选机厂家-电磁磁选机-

江川机械由淄博市淄川江川机械厂提供。淄博市淄川江川机械厂实力不俗，信誉可靠，在山东淄博的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。江川机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！