

# 新规气囊挂车仓栅直梁厂家仓栅高低板

产品名称	新规气囊挂车仓栅直梁厂家仓栅高低板
公司名称	山东宏冠车辆有限公司
价格	74000.00/辆
规格参数	品牌:齐鲁宏冠牌 产地:山东冠县 公告批次:327,328,332
公司地址	冠县北环路东首
联系电话	18563517166 18563517166

## 产品详情

齐鲁宏冠牌GHG9400CCYEQ仓栅式运输半挂车车厢底板至仓栅顶部高度及对应总高度为1800mm(3100mm,3150mm),2000mm(3300mm,3350mm),2200mm(3500mm,3550mm),2400mm(3700mm,3750mm),2600mm(3900mm,3950mm),选装打孔大梁,选装后部灯具样式.选装后门样式(对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞后门)及侧面花栏结构(二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,隐藏锁杆).选装圆弧形前立柱,选装两侧装工具箱、不装工具箱或网式工具箱,选装后部灯具样式,选装尾部标识板安装位置,车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系:13000/1200/6880+1310+1310/2300,13000/1300/6780+1310+1310/2300,13000/1400/6780+1310+1310/2200,13000/1400/6680+1310+1310/2300,12500/1300/6500+1310+1310/2080,12000/1300/6300+1310+1310/1780,ABS:型号:HNABS-4S/2M;生产厂家:山东海纳汽车科技有限公司,侧后防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×50,离地高度480mm.到处频发的仓栅半挂车“铁巴掌”路人遭殃所谓的铁巴掌指的是货车车厢未关好,在行驶过程中突然松动,造成伤及路人发生意外情况。此外,半挂车挂车大部分事故都是由于车辆行驶速度过快,加上侧翻自卸半挂车车厢挡板的巨大冲击力,对其他交通参与者造成了极大的伤害。仓栅高低板仓栅直梁厂家最近发生了几起平板自卸半挂车交通事故,款自卸半挂车又被拖进了别人的视线。晚上开着低平板专用半挂车大货车行驶,由于刹车失灵,冲向路边商店的行人,差点被撞伤。一辆文山厢式运输半挂车货车刹车失灵,造成9车相撞,所幸无人受伤。大车下坡时刹车失灵自卸半挂车上演生死时速这是今年夏天发生的一起事故,载满渣土的大车在长下坡路段因刹车失灵而无法控制。而在下坡过程中,平板半挂车由于惯性车头已经向前倾斜,现场非常紧张。千钧一发之际,货车低平板运输半挂车果断门跳下,上演了一出生死攸关的货车版。半挂牵引车为支撑桥型,13.75低平板半挂车国内主要有广东富华桥、BPW桥、约克桥、安桥等,广东富华桥最为流行,车桥通过板簧和拉杆连接悬挂装置与车架,以支撑和传递车架与车轮之间的载荷。

[仓栏式半挂车13米仓栅厂家侧翻半挂车](#)