

# 庭院灯设计聚光好 太阳能LED庭院灯商家

产品名称	庭院灯设计聚光好 太阳能LED庭院灯商家
公司名称	昆明灯源太阳能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园
联系电话	18725050627 18725050627

## 产品详情

庭院灯电线管、钢管敷设：

(1) 设计选用电线管、钢管暗敷，太阳能LED庭院灯多少钱，施工依照电线管、钢管敷设分项工程施工工艺规范进行，要严把电线管、钢管进货关，接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。

(2) 预埋管要与土建施工密切配合，首先满意水管的安置，其次按排电气配管方位。

(3) 室外配电线路选用电缆穿HDPE管埋地敷设，太阳能LED庭院灯商家，管线埋深0.7m，穿越水系时埋深不小于0.5m，穿越机动车道时穿钢管敷设。庭园灯线路遇分支时在庭园灯旁设L500.W300.H700过路井，太阳能LED庭院灯生产厂，一切线路分支处应采纳牢靠的防水措施（如选用IP62的防水接线盒）。

### 庭院灯故障的主要原因

因为施工质量引起的故障所占比重较大。主要表现：一是电缆沟的深度不够，铺砂盖砖没有按标准进行施工；二是过道管的制作和安装不符合要求，两端没有按标准做成喇叭口；三是铺装电缆时在地上拖着走；四是基础的预埋管不按标准要求施工，主要是预埋管过细，再加上一定的弯度，迪庆太阳能LED庭院灯，穿电缆时相当困难，在基础底部出现“死弯”情况；五是线鼻子压接和绝缘包缠厚度不够，经过长时间运行就会相间短路。

### 庭院灯故障的主要原因

从近几年处理的故障情况来看，材料质量低也有很大因素。主要表现是：导线含铝少，导线比较硬，绝缘层薄。这种情况近几年较为普遍。

庭院灯电缆一般铺在人行道上。人行道施工质量差，地面下沉，使电缆受力变形，导致电缆铠装。特别

是东北地区处于高寒地带，冬季到来，使电缆和土质形成一个整体，地面一旦出现沉降，就会在庭院灯基础底部被拉伤，而到夏季雨水多时，就会在基础根部烧断。

庭院灯设计聚光好-太阳能LED庭院灯商家由昆明灯源太阳能设备有限公司提供。庭院灯设计聚光好-太阳能LED庭院灯商家是昆明灯源太阳能设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁总。