

台湾kingair肯岳亚超负荷油泵LA-257、 LA-258

产品名称	台湾kingair肯岳亚超负荷油泵LA-257、 LA-258
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

发生过载的主要原因

发生过载的主要原因有导线截面选择不当，实际负载已超过了导线的安全电流；

还有“小马拉大车”现象，即在线路中接入了过多的大功率设备，超过了配电线路的负载能力。

在重要的物资仓库、居住场所和公共建筑物中的照明线路，有可能引起导线或电缆长时间过载的动力线路，以及采用有延烧性护套的绝缘导线敷设在可燃或难烧建筑构件上时，都应采取过载保护。线路的过载保护宜采用自动开关。运行时，自动开关长延时动作整定电流不应大于线路长期允许负载电流。如采用熔断器作过载保护时，熔断器熔体额定电流应不大于线路长期负载电流。在采用自动开关作保护装置时，它的电流脱扣器，在中性点接地的三相四线制中，应装在相线上；在中性点不接地的三相四线制中，允许安装在二相上；不接地的二相二线制中，允许安装在一相上。

在通信电源系统中，因负载过大而导致电源设备自动断开供电的功能叫做过载保护。

台湾kingair过载保护装置DC-213 DS-211 sd-88

台湾kingair超负荷油泵

台湾kingair油泵

台湾kingair肯岳亚：LS-257、LS258、LS507、LS-508、LS-258S、LS2501

台湾kingair肯岳亚：LA-257、LA-258、LA-507、LA-508、LA-258S、LA2501

锁模油泵BP-62,BP-49，BP-80

台湾CHIBA永铈润滑泵

台湾CHIBA永铈黄油注油机ASK-161W

台湾CHIBA永铈黄油注油机ASK-162W

台湾CHIBA永铈SK-224-T03

台湾CHIBA永铈SK-224-T08

台湾CHIBA永铈AMP-301F

台湾CHIBA永铈AMP-302F

台湾CHIBA永铈AMP-301CF

台湾CHIBA永铈AMP-302CF

台湾CHIBA永铈AMLS-101-T1

台湾CHIBA永铈AMLS-102-T1

台湾CHIBA永铈AMLS-201-T1

台湾CHIBA永铈AMLS-202-T1

台湾CHIBA永铈TM-301F-T2P

台湾CHIBA永铈TM-302F-T2P

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T2P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T2P

台湾CHIBA永铈TM-301F-T3P

台湾CHIBA永铈TM-302F-T3P

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T3P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T3P

台湾CHIBA永铈TM-301F-T4P

台湾CHIBA永铈TM-302F-T4P

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T4P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T4P

台湾CHIBA永铈TM-301F-T6P

台湾CHIBA永铈TM-302F-T6P

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T6P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T6P

台湾CHIBA永铈TM-301F-T8P

台湾CHIBA永铈TM-302F-T8P

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T8P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T8P

台湾CHIBA永铈TM-301F-T2A

台湾CHIBA永铈TM-302F-T2A

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T2A

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T2A

台湾CHIBA永铈TM-301F-T3A

台湾CHIBA永铈TM-302F-T3A

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T3A

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T3A

台湾CHIBA永铈TM-301F-T4A

台湾CHIBA永铈TM-302F-T4A

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T4A

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T4A

台湾CHIBA永铈TM-301F-T6A

台湾CHIBA永铈TM-302F-T6A

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T6A

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T6A

台湾CHIBA永铈TM-301F-T8A

台湾CHIBA永铈TM-302F-T8A

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T8A

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T8A