

# 古劳镇干粉灭火器充装价格公司 共立消防欢迎咨询

产品名称	古劳镇干粉灭火器充装价格公司 共立消防欢迎咨询
公司名称	共立消防科技（佛山）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区乐平镇三江村民委员会古灶村东区 北巷109号之二(住所申报)
联系电话	18603098119 18603098119

## 产品详情

共立消防科技（佛山）有限公司，气体灭火器充装，是目前国内生产灭火器充装较好的厂家。干粉灭火器充装价格公司

储存二氧化碳的气瓶(以下简称储气瓶)。

储气瓶必须符合 GB 4402手提式干粉灭火器2.6条规定。

气瓶出厂后五年内应按GB4351中3.6.2规定的要求，在以后每隔三年进行压力测试。液压试验不合格，必须更换。

未按照GB4351 《手持式灭火器通用技术条件》6.3条规定更换已打钢印的贮气瓶。

机头不允许有裂纹、螺纹失效等缺陷，否则必须更换。

想了解：气体灭火剂充装更多信息，可来电咨询共立消防科技（佛山）有限公司哦！干粉灭火器充装价格公司

塑件头使用两年后，要用筒体做水压试验，检验结果不合格，必须更换。

金属器从出厂之日起，每五年要对筒体进行一次水压试验，不合格者必须更换。

化学药品泡沫灭火剂瓶内不得有裂纹等缺陷，干粉灭火器充装价格公司，否则必须更换。

水型式或泡沫式灭火器滤网损坏，必须更换。

全部需要更换的灭火器的零配件都要尽量从生产厂购买。其它厂家或自制的零配件，必须符合、行业标准及生产厂家的设计要求。

共立消防科技（佛山）有限公司，深圳灭火器充装，是目前国内生产灭火器充装较好的厂家。干粉灭火器充装价格公司

手持、推车式机械泡沫灭火器有效期为三年，以后每隔二年，须作水压试验。

手持、推车式化学泡沫灭火器有效期为二年，其后每隔一年，须进行水压试验。

对外观检验有问题的，一律报废。

#### 主零件检验

压力表检：应安装压力指示器，干粉灭火器压力指示器表面应标明“F”。压力表指针是否在绿域。

想了解：正规充装灭火器更多信息，可来电咨询共立消防科技（佛山）有限公司哦！干粉灭火器充装价格公司

#### 喷油管检验

任何灭火剂量超过3 Kg (L)的灭火器都必须安装喷射器，喷射器长度应达到400 mm，喷射器长度不包括喷射器两端的接头或喷嘴。

#### 对保险公司的检查

灭火必须配备保险装置。本保险装置可为保险销，也可发挥相同作用的其他结构。保险销上应有铅封或塑带封，铅封或塑带封均为一次性使用，凡保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象，说明该灭火器已被使用。

共立消防科技（佛山）有限公司，水基型灭火器充装，是目前国内生产灭火器充装较好的厂家。干粉灭火器充装价格公司

#### 身份核对

标牌又称贴花，一般是用印刷的不干胶贴在筒体表面，对标识的检查主要是检查标识内容，是否正确完

整。对灭火器进行标识检验的内容应包括灭火器名称、型号、灭火等级、使用温度范围、数量和名称、厂家名称、灭火器的使用方法等。

灭火器材标识：MF  
(L)8依次表示为：灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸盐干粉灭火剂)、干粉充装量8 kg。

### 对筒体进行标记的检查

标志通常为钢印，内容有2个钢印，出厂日期和灭火器水压试验压力，一般还有出厂编号。钢印件一般打在灭火器筒体上部颈圈表面或底部不受压力的底圈外部。

想了解：泡沫灭火器充装更多信息，可来电咨询共立消防科技（佛山）有限公司哦！干粉灭火器充装价格公司

### 外表检查

严重锈蚀的灭火器筒体(大面积脱落的漆皮，锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3)或连接部位筒体严重锈蚀。内扣器头不带或不带气螺丝或固定螺丝。4 Kg灭火器中灭火器数量大于或等于不装分批喷射装置。灭火筒严重变形。无厂商名称及出厂年份。从出厂日期算起，已达到下列年限必须报废：手持干粉灭火器8年。

### 维护技术条件

所有维修过的灭火器必须符合或行业标准的要求。

古劳镇干粉灭火器充装价格公司-共立消防欢迎咨询(图)由共立消防科技（佛山）有限公司提供。共立消防科技（佛山）有限公司为客户提供“消防维保,检测,工程,整改,评估,器材和灭火器充装”等业务，公司拥有“共立消防”等品牌，专注于灭火器材等行业。，在佛山市三水区乐平镇三江村民委员会古灶村东区北巷109号之二(住所申报)的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。